


**ABERTURA**

Nesta data iniciei o 119º volume dos autos acima mencionados a partir de fls. 23871.

-----  
Luiz Antonio dos Santos- Responsável pelo Expediente- Matr. 01/7383.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2017.

PORTO ALEGRE - GENERAL ANTONIO NEVES, 2471  
23871



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS MASSAS  
FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO VALOR DE MERCADO DE VENDA DE DE LOJA**

23872

## SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO – OUTUBRO DE 2017

NORMA ABNT 14653 | MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO<sup>(1)</sup>

VALOR DE VENDA	R\$ 1.050.000,00 <sup>(2)</sup>
Grau de Precisão	III – 83.25% <sup>(3)</sup>
Amplitude Confiança (80%)	Intervalo Confiança ≤30%

### Observações

(1) O método FINAL utilizado para calcular o valor foi o método COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. Este método, quando passível de utilização, é o método preferencial utilizado pela ABNT 14653 para avaliação de imóveis urbanos.

Os elementos utilizados no método comparativo foram lojas com acesso direto ao logradouro público localizadas no Centro Histórico de Porto Alegre e Moinhos de Vento. As áreas das lojas pertencentes à amostra tiveram ponderação de área majoradas ou minoradas de acordo com o percentual de distribuição pelos pavimentos térreo, subsolo e jirau.

Os diferentes padrões construtivos foram equalizados utilizando o tratamento prévio permitido no item 9.2.1.2 c da ABNT 14653-2 – foram utilizados coeficientes de áreas equivalentes preconizados pela norma 12.721 utilizando o CUB do Estado do Rio Grande do Sul.

O modelo de cálculo concebido para precificação utilizou modelo exponencial por localização, parametrizado pela menor distância até um dos bairros mais valorizados de Porto Alegre, o bairro Moinhos de Vento.

(2) Grau Máximo de Precisão Alcançado – III, com uma adequação do modelo de 83.25%

23873

### **Proprietário e Solicitante:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

CNPJ: 92.772.821/0109-84

Tel.: 55 21 3717-0317

Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21941-352

### **Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA de loja comercial.

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, condecoradoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

### **Finalidade:**

Leilão Judicial.

### **Localização e Características Principais do Imóvel Avaliando:**

Rua General Andrade Neves, 14 – Loja 101.

Centro Histórico – Porto Alegre - RS




Foto A: Localização da Edificação onde se localiza o imóvel avaliado na Rua General Andrade Neves, 14  
Edificação onde se localiza a loja avaliada envolvida com um retângulo vermelho

23874



Foto B: Foto da Fachada da Loja na Rua General Andrade Neves, 14  
Atividade de salão de beleza desenvolvida na loja

#### Loja de Rua com Mezanino em Steel Frame

- Pavimento Térreo original: 136.8265 m<sup>2</sup>
- Mezanino em estrutura metálica com aproximadamente 30 m<sup>2</sup> (não considerado)
- Estado de conservação: regular;
- Salão predominantemente com piso em cerâmica e madeira em outras regiões
- Alvenarias pintadas em acrílico;
- Áreas Molhadas em cerâmica e azulejos nas paredes.

#### Premissas Gerais

##### Localização e Infraestrutura Urbana / Uso do Solo / Mercado

O mercado de imóveis atualmente é reflexo da volatilidade atual da economia. Diante de um cenário de incertezas, recessão da economia e queda da confiança no consumidor, o estoque de unidades novas construídas apresenta-se alto. Entre os fatores macroeconômicos para o arrefecimento do mercado imobiliário adiciona-se principalmente a diminuição da oferta de crédito para novas unidades, assim como o aumento da taxa de juros.

A busca atual pela liquidez imediata, motivada principalmente pela atratividade maior de títulos de renda fixa, tem inibido os investidores, de forma acumulada, para aquisição de novas unidades ou capitalização de fundos de investimento imobiliário. O resultado da combinação destes fatores reflete-

se na redução gradual de preços dos imóveis em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o valor do terreno por metro quadrado estava muito aquecido.

Este cenário, invariavelmente, tem pressionado os valores de locação e venda em locais o metro quadrado havia saltado mais que a média de outras regiões – situação aplicável ao caso em tela.

## Métodos Utilizados para a Avaliação

### MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

A conclusão final utiliza os valores calculados pelo método comparativo de dados de mercado, conforme preceitua a norma 14653-1 no item 7.5 sobre a escolha da metodologia: “A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliado, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.”

O método comparativo de dados de mercado analisou uma amostra baseada em imóveis localizados na mesma região do imóvel avaliado.

### MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	:quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	:quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<b>PADRÃO</b>	:quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	:quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

- Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação
- Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

#### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

Foi considerado como pólo valorizante um dos bairros mais valorizados de Porto Alegre, o bairro Moinhos de Vento.

### **Equação Geral**

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta H + \gamma \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$H$  = R\$/m<sup>2</sup> de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\beta$  = R\$/m<sup>2</sup> constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

### **Preparação dos Dados**

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

#### **Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra**

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

#### **Fator Oferta de 10%**

Conforme preceitua a boa técnica e pronunciamentos de órgãos de perícia, adota-se o desconto de 10% sobre o valor à vista de todos os elementos da amostra

#### **Cálculo dos Valores de Construção – H (somente para áreas edificadas)**

O custo de área construída (R\$/m<sup>2</sup>), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$\text{(1) custo área construída(1)} = [1/rAuAc(2)] * [\text{CUB padrão construtivo}(3)] * [\text{fator obsolescência}(4)]$$

<sup>(2)</sup> rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

<sup>(3)</sup> CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

<sup>(4)</sup> fator obsolescência

Fator Obsolescência = Fator Ross-Heidecke <sup>(5)</sup> \* 0,8 + 0,2 (Valor Residual)

<sup>(5)</sup> Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

#### **Fator de Ponderação dos Pavimentos**

Em lojas comerciais típicas de rua, a prevalência de áreas maiores localizadas no térreo, facilmente acessíveis pelos pedestres, possui peso maior e valor maior que outros pavimentos. Essa relação de importância entre os diversos pavimentos está listado abaixo:

Pavimento	Peso
Térreo	1,0
Superior/Inferior/Mezanino	0,33
Subsolo/Estacionamento	0,2

23877

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
a	Nova	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos
b	Nova / Regular	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura
c	Regular	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura
d	Regular / Reparos Simples	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura
e	Reparos Simples	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico
f	Reparos Simples a Importantes	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura
g	Reparos Importantes	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização
h	Reparos Importantes a edificação sem valor	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos

Tabela H1: Padrão de Conservação dos Imóveis  
Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.

IDADE	ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE							
	a	b	c	d	e	f	g	h
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

Tabela H2: Tabela Ross Heidecke de depreciação  
Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação

23878

Código no Laudo	Descrição Código		Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo	: Excelente	10%	a	0,945
SB	Seminovo	: Bom	30%	b	0,802
SR	Seminovo	: Regular	30%	e	0,659
MB	Meia-Vida	: Bom	50%	e	0,512
MR	Meia-Vida	: Ruim	50%	g	0,296
AB	Antigo	: Bom	80%	e	0,229
AR	Antigo	: Ruim	80%	g	0,133

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de R\$/m<sup>2</sup> de área construída para cada elemento; este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliando. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliando – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de Y(R\$/m<sup>2</sup>) podem ser finalmente calculados.

$$\text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Total (R\$}/\text{área Total}) - \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção sem equalização}$$

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} + \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção equalizada.}$$

**Equação Geral após equalização:**  $Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta \ln(x) \mid \text{termo } H \text{ tornou-se constante.}$

23879

## Cálculo

### Laudo de Avaliação de Loja de Rua

Centro Histórico - Porto Alegre - RS

**LOJA - 136.827 m<sup>2</sup>**

Area da Terreno: 156,82m<sup>2</sup> - Subsolo: 0,00m<sup>2</sup>

Padrão baixo | Conservação: AB - antigo com conservação boa

Rua: Rua dos Andradas Novas, 14 - Centro Histórico - Centro - Rio Grande

Logradouro: Rua dos Andradas Novas, 14 - Centro Histórico - Centro - Rio Grande do Sul - Brasil - CEP: 90000-000 - Latitude: -29.030450000000002 - Longitude: -51.20000000000001 - Altitude: 100m

Localização: Centro Histórico - Centro - Rio Grande do Sul - Brasil

Latitude: -29.030450000000002 - Longitude: -51.20000000000001 - Altitude: 100m




### Regressão por Distância


**R\$ 1.048.553,88**

VALOR CONSTRUÇÃO:  
R\$ 1.048.553,88  
Prestação: R\$ 1.821,84  
Vigência: 12/06/2018  
Taxa: 4,62% 12  
Coeficiente: 0,0001

Intercepto: Coef.: 79.750,00  
R²: 0,911 - p < 0,001  
S.E. Residual: 0,0001



### Localização



**2H** ENGENHARIA

Tel.: 11.2348.5385

Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461

Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23880

**Amostra**

#	Endereço	Valor(R\$)	Condom.	Padrão	Idade/Conservação	Térreo(m²)	Sobrados(m²)	Área Total(m²)	Valor(R\$/m²)
1	Av. Borges de Medeiros, 666 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-024, Brasil	2650000	não	medio	MZ	180	0	180	14652.029174893
2	R. dos Andradas, 922 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brasil	1280000	não	medio	MZ	0	0	0	3575.802911410
3	R. Col. Vicente - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brasil	890000	não	baixo	AB	90	0	90	9776.44444444444
4	Av. Borges de Medeiros, 1137 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-021, Brasil	796000	não	baixo	AB	110	0	110	7232.404585685
5	R. Rachuelo - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brasil	790000	não	baixo	AB	90	0	90	8794.1454665465
6	R. Rachuelo - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brasil	655000	não	baixo	AB	95	0	95	6843.6716193128
7	R. Rachuelo, 305 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-270, Brasil	650000	não	medio	SB	50	0	50	13000.0000000000
8	R. dos Andradas, 299 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brasil	540000	não	medio	MZ	80	0	80	6750.0000000000
9	Av. Osvaldo Aranha, 1929 - Bom Fim, Porto Alegre - RS, 90035-191, Brasil	11000000	não	alto	SB	250	0	250	44000.0000000000
10	Praça Dr. Mauricio Cardoso, 176 - Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS, 90520-060, Brasil	2000000	não	alto	SB	150	0	150	13333.3333333333

**Detalhes da Amostra**

#	Link	Foto	Contato
1	Elemento inserido pelo Usuário		Agenzia Imobiliária Precio!
2	Elemento inserido pelo Usuário		Agenzia Imobiliária Precio!
3	Elemento inserido pelo Usuário		Credito Reais Imóveis
4	Elemento inserido pelo Usuário		Agenzia Imobiliária Precio!
5	Elemento inserido pelo Usuário		Brazil Brokers
6	Elemento inserido pelo Usuário		Credito Reais Imóveis
7	Elemento inserido pelo Usuário		Agenzia Imobiliária Precio!
8	Elemento inserido pelo Usuário		Agenzia Imobiliária Precio!

23881

9	Elemento inserido pelo Usuário		Habitação Imóveis
10	Elemento inserido pelo Usuário		Habitação Imóveis

Tabela de Cálculo

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distância Ponto	Unidistancia)	R\$/m² puro	R\$/m² padrao-conser
1	2650000	2385000	127,88	1288	8.097121733091671	10.680.034780134782	9714.38335013426
2	1300000	1157000	138,17	1463	8.1789191829248795	10.681.514773030171	9713.38378649578
3	890000	801000	118,7	1765	7.9477938139564055	8.691.7172721027	8.691.72949316827
4	798000	718200	110	1605	8.1789191829248795	8.691.930909090909	8.691.930909090909
5	700000	639000	89	1749	8.279244116735913	7.353.090909090909	7.340.7564.0669705
6	655000	539500	93	1759	8.120.04416735913	7.315.8051.73438171	7.315.8051.73438171
7	650000	585000	90,56	1396	A. 57-60940405285	9.010.581.4755.044.95	8.272.1604.7343.52
8	550000	495000	91,83	1223	8.349.391054933943	14.00.60140851.278.05	4.015.1301.89117135
9	11000000	9900000	756	1710	7.700741794611798	13.12.582781350571	11.864.384885019999
10	7000000	6300020	332,7	1444	0.0705215637432225	1.0917.10042105.03	1.0917.10042105.03

## Análise

Analisando a seção de coeficientes (Confiança b) concluímos que a variável X (metros quadrados) é **significativa para o modelo**, uma vez que o p-valor para o coeficiente foi menor que  $\alpha=1\%$ : o valor alcançado foi inferior a 0,1%.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máximo foi inferior a 1%: o valor alcançado foi inferior a 0,1%.

**Na seção de Coeficientes** temos as estimativas do intercepto e dos coeficientes relacionados às variáveis de entrada.

Como o coeficiente da variável *metros quadrados* (*b*) é positivo, concluímos que no intervalo da análise, um aumento deste provoca aumento no *valor* (coerente com as observações e realidade).

Outro dado importante refere-se ao  $R^2$  do modelo, em que podemos ter uma idéia da qualidade do ajuste efetuado. Dado seu valor, temos que cerca de 83.25% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado, e assim, temos um forte indício de que **o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados**.

Na seção do intervalo de confiança, este valor retrata, para uma confiança de 80%, o máximo de variabilidade em torno da posição central estimada pelo modelo. Significa, portanto, que existe uma variabilidade de 29.86% em torno do valor calculado para a loja avalianda.

23882

**Conclusão Geral****VALOR DE MERCADO DE VENDA****R\$ 1.050.000,00****(hum milhão e cinquenta mil reais)***Classificação quanto ao grau de fundamentação: I**Classificação quanto ao grau de precisão: III***2H ENGENHARIA**

Tel.: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23883

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 17 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.


Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

São Paulo, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

2384

## ANEXO I – Relatório Fotográfico




Foto 1: Foto da Fachada da Loja na Rua General Andrade Neves, 14, Loja 101  
Atividade de salão de beleza desenvolvida na loja



Foto 2: Fachada da loja na Rua General Andrade Neves evidenciando a edificação  
onde se localiza a loja avalianda

23885



Foto 3: Salão principal localizado no térreo da loja avalianda



Foto 4: Escada de acesso ao segundo piso da loja avalianda

23886



Foto 5: Banheiro localizado no segundo piso



Foto 6: Salão localizado no Segundo Piso da loja avalianda

23887



Foto 7: Acesso ao terceiro piso da loja avalianda, criado em "steel deck", diferente da configuração original




Foto 8: Terceiro Piso da loja avalianda, com piso em cerâmica em padrão "madeira"

## TERMOS DE ENCERRAMENTO

*Concluído este trabalho, foi redigido o presente laudo composto de 17 folhas.*

Poerio Até o dia constante de 202

23888



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS  
MASSAS FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO VALOR DE MERCADO DE VENDA DE  
CONJUNTOS COMERCIAIS**

23889

## SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO - OUTUBRO DE 2017

### MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO<sup>(1)</sup>

<b>VALOR DE MERCADO CONJUNTO 701</b>	<b>R\$ 1.090.000,00<sup>(1)</sup></b>
<b>VALOR DE MERCADO CONJUNTO 702</b>	<b>R\$ 1.090.000,00<sup>(1)</sup></b>
Grau de Precisão Confiança (80%)	III $\leq 30\%$ $R^2 - 81.79\%$
Grau de Precisão	III

#### *Observações*

(1) O método FINAL utilizado foi o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO, método preferencial eletivo da ABNT 14653.

(2) Os elementos utilizados no método comparativo foram conjuntos comerciais localizados no Centro Histórico de Porto Alegre.

*Os diferentes padrões construtivos (baixo, médio e superior) e estado de conservação (novo, regular e ruim) foram equalizados utilizando o tratamento prévio permitido no item 9.2.1.2 c da ABNT 14653-2: foram utilizados coeficientes de áreas equivalentes preconizados pela norma 12.721 utilizando o CUB do Rio Grande do Sul*

*O modelo de cálculo concebido para precificação utilizou modelo exponencial por localização, parametrizado pela distância até pólos valorizantes típicos na região. Foi determinado, como polo valorizante, o Parque Farroupilha.*

*O cálculo considerou, portanto, a valorização/desvalorização do conjunto avaliando em função de sua proximidade do Parque Farroupilha.*

(3) Grau de Precisão III, com uma adequação do modelo de 81.79% ( $R^2$ )



Tel: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23890

## **Proprietário e Solicitante:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

CNPJ: 92.772.821/0109-84

Tel.: 55 21 3717-0317

Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21941-352

## **Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA de conjuntos comerciais.

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conheedadoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

## **Finalidade:**

Leilão Judicial.

## **Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:**

Conjuntos Comerciais 701 e 702 localizados na Rua dos Andradas, 1.121

Centro Histórico – Porto Alegre - RS

**Área Útil conjunto comercial 701:** 221.9865 m<sup>2</sup>

**Área Útil conjunto comercial 702:** 220.2185 m<sup>2</sup>



Foto A: Mapa de Localização da Edificação onde se localizam os conjuntos avaliados, marcada com um pin vermelho  
Destaque para a proximidade da Praça da Alfândega

23 891



Foto B: Fachada Principal da Edificação onde se localizam os conjuntos comerciais

#### Principais Características dos CONJUNTOS 701 e 702

- Pisos: cerâmica, inclusive nas áreas molhadas;
- Forro de gesso rebaixado com utilização de saídas de ar-condicionado split embutidas;
- Alvenarias pintadas a látex nos salões e azulejos nos banheiros.

### **Premissas Gerais**

#### Localização e Infraestrutura Urbana / Uso do Solo / Mercado

O mercado de imóveis atualmente é reflexo da volatilidade atual da economia. Diante de um cenário de incertezas, recessão da economia e queda da confiança no consumidor, o estoque de unidades novas construídas apresenta-se alto. Entre os fatores macroeconômicos para o arrefecimento do mercado imobiliário adiciona-se principalmente a diminuição da oferta de crédito para novas unidades, assim como o aumento da taxa de juros.

A busca atual pela liquidez imediata, motivada principalmente pela atratividade maior de títulos de renda fixa, tem inibido os investidores, de forma acumulada, para aquisição de novas unidades ou capitalização de fundos de investimento imobiliário. O resultado da combinação destes fatores reflete-se na redução gradual de preços dos imóveis em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o valor do terreno por metro quadrado estava muito aquecido.

Este cenário, invariavelmente, tem pressionado os valores de locação e venda em locais o metro quadrado havia saltado mais que a média de outras regiões – situação aplicável ao caso em tela.

23892

## Métodos Utilizados para a Avaliação

### Considerações Gerais – MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

A conclusão final utiliza os valores calculados pelo método comparativo de dados de mercado, conforme preceitua a norma 14653-1 no item 7.5 sobre a escolha da metodologia: "A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1."

O método comparativo de dados de mercado analisou uma amostra baseada em imóveis localizados no mesmo bairro do imóvel avaliado, com diferentes padrões construtivos e de conservação. Foi verificada estatisticamente forte dependência da variável preço versus localização de cada elemento.

### MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	:quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	:quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<i>Não considerados no estudo – Não existem construções:</i>	
<b>PADRÃO</b>	:quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	:quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação

Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

### Pólo Valorizante escolhido:

Foi utilizado como pólo valorizante a proximidade do Parque Farroupilha, localizado no Centro de Porto Alegre.



23893

### Equação Geral

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (R\$/m^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$H$  = R\$/m<sup>2</sup> de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\beta$  = R\$/m<sup>2</sup> constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

### Preparação dos Dados

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

#### Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

#### Fator Oferta de 10% - Reduzido para 15%

O panorama atual de forte recessão no mercado imobiliário tem gerado descontos de até 30% nos contratos de locação e venda. De forma conservadora, esta análise adotará o percentual de 15%.

#### Cálculo dos Valores de Construção – $H$ (somente para áreas edificadas)

O custo de área construída (R\$/m<sup>2</sup>), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$\text{(1) custo área construída(1)} = [1/rAuAc(2)] * [\text{CUB padrão construtivo}(3)] * [\text{fator obsolescência}(4)]$$

<sup>(2)</sup> rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

<sup>(3)</sup> CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

<sup>(4)</sup> fator obsolescência

Fator Obsolescência = Fator Ross-Heidecke <sup>(5)</sup> \* 0,8 + 0,2 (Valor Residual)

<sup>(5)</sup> Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

23894

ESTADO DE CONSERVAÇÃO								
a	Nova	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos						
b	Nova / Regular	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura						
c	Regular	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura						
d	Regular / Reparos Simples	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura						
e	Reparos Simples	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico						
f	Reparos Simples a Importantes	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura						
g	Reparos Importantes	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização						
h	Reparos Importantes a edificação sem valor	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos						

Tabela H1:

Padrão de Conservação dos Imóveis

Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.

IDADE	a	b	c	d	e	f	g	h
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

Tabela H2:

Tabela Ross Heidecke de depreciação

Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação

**2H ENGENHARIA**

Tel: 11.2348.5385  
 Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 28 – 2º Andar  
 Tatuapé - São Paulo – SP – CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
 Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23895

Código no Laudo	Descrição Código	Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo : Excelente	10%	a	0,945
SB	Seminovo : Bom	30%	b	0,802
SR	Seminovo : Regular	30%	e	0,659
MB	Meia-Vida : Bom	50%	e	0,512
MR	Meia-Vida : Ruim	50%	g	0,296
AB	Antigo : Bom	80%	e	0,229
AR	Antigo : Ruim	80%	g	0,133

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de R\$/ $\text{m}^2$  de área construída para cada elemento, este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliado. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliado – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de  $Y(\text{R\$}/\text{m}^2)$  podem ser finalmente calculados.

$$\text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Total} (\text{R\$}/\text{área Total}) - \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção sem equalização}$$

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} + \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção equalizada.}$$

**Equação Geral após equalização:**  $Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta \ln(x) \mid \text{termo } H \text{ tornou-se constante.}$


Cálculo

## **Laudo de Avaliação de Conjunto Comercial**


SERIEZONALIZADA - NÚMERO 48 - 1992

**CONJUNTO - 220.219 m<sup>2</sup>**


**Padrão: medio | Conservação: SB - semelhante com conservação boa**  
R. dos Andradas, 1121 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brasil  
**CONJUNTO** em Condormano



## Regressao por Distancia



## Localização



23897

### Amostra

#	Endereço	Valor(R\$)	Padrão	Idade/Conservação	Área(m²)	Valor(R\$/m²)
1	Av. Borges de Medeiros, 795 835 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-021, Brazil	3700000	alto	MG	251	14627.283648424
2	R. dos Andradas - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brazil	2800000	medio	68	423	41320.046678047
3	R. Gen. Vitorino, 77 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-171, Brazil	1700000	medio	52	260	6539
4	Av. Loureiro da Silva, 1563-1733 - Cidade Baixa, Porto Alegre - RS, 90050-248, Brazil	1650000	alto	188	1853.351351351352	
5	R. Gen. João Manoel - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brazil	1600000	alto	57	280	5705.8823529417
6	R. Uruguai - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brazil	1500000	baixo	MG	373	4043.9413461972
7	R. dos Andradas - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brazil	1450000	medio	126	429	3423.1534731955
8	R. dos Andradas - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brazil	1150000	medio	MG	304	3786.4736862105262
9	R. dos Andradas - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Brazil	980000	medio	48	206	4036.2831888407

### Detalhes da Amostra

#	Link	Foto	Contato
1	Elemento inserido pelo Usuário		L. Berles Imóveis
2	Elemento inserido pelo Usuário		Vera Gennardas Imóveis
3	Elemento inserido pelo Usuário		DI Imóveis
4	Elemento inserido pelo Usuário		CECIM Imóveis
5	Elemento inserido pelo Usuário		Tecer Imóveis
6	Elemento inserido pelo Usuário		Point Imóveis
7	Elemento inserido pelo Usuário		Cecília Imóveis
8	Elemento inserido pelo Usuário		Forcar Imóveis
9	Elemento inserido pelo Usuário		Forster Imóveis

23898

Tabela de Cálculo

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distância Pólo	Ln(distância)	R\$/m² puro	R\$/m² padrão-câncer
1	5700000	5330000	567	785	6.66583717782498	5978.45F014362557	6363.999797644345
2	2000000	1800000	409	1297	7.167807184316444	-4190.584195804198	5508.25953537972
3	1780000	1602000	268	779	6.586171054854675	6908	6408
4	1680000	1512000	148	957	6.322565239927284	10216.216216216217	9461.695690785134
5	1600000	1440000	340	1358	7.2137633018118642	4285.294117647658	3850.518932141127
6	1500000	1352000	323	1204	7.36340465863766	-4179.566563462197	5571.2907796073065
7	1490000	1341000	428	1297	7.167809184316444	-8125.874125874198	3799.118549235204
8	1000000	900000	304	1245	7.167809184316444	2790.526316784787	3624.27707180711184
9	980000	882000	225	1237	7.167809184316444	3902.6548672566373	5215.110236821858

**Análise**

Como medida inicial da qualidade do ajuste proporcionado pelo modelo, primeiramente será analisado o coeficiente  $R^2$ . Dado seu valor, temos que cerca de 81.79% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado: temos, assim, um forte indício de que ***o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados.***

Analizando o coeficiente b (Confiança b) concluímos que a variável X (distância) é ***significativa para o modelo***, uma vez que o p-valor alcançado ( $< 0,1\%$ ) para o coeficiente foi menor que  $\alpha=1\%$ .

Como o coeficiente da variável *distância* (*b*) é negativo, concluímos que, no intervalo da análise, um aumento deste provoca diminuição no *valor* – existe, de acordo com a expectativa, um pólo valorizante.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máximo foi inferior a 1%: o valor foi menor que 0,1%.

Na seção do intervalo de confiança, este valor retrata, para uma confiança de 80%, o máximo de variabilidade em torno da posição central estimada pelo modelo. Significa, portanto, que existe uma variabilidade de 0% em torno do valor calculado para os conjuntos comerciais avaliados..

23899

## Conclusão Geral

### VALOR DE MERCADO DE VENDA – CONJUNTO 701

R\$ 1.090.000,00

(hum milhão e noventa mil reais)

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: II*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*

### VALOR DE MERCADO DE VENDA – CONJUNTO 702

R\$ 1.090.000,00

(hum milhão e noventa mil reais)

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: II*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*



Tel: 11.2348.5385

Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B – 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo – SP – CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461

Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23900

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 23 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

São Paulo, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235



Tel: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23901

## ANEXO I – Relatório Fotográfico



Foto 1: Fachada Principal da Edificação onde se localizam os conjuntos comerciais



Foto 2: Detalhe da fachada onde se localizam os conjuntos comerciais

23902



Foto 3: Recepção da Edificação onde se localizam os conjuntos comerciais, evidenciando reforma recente




Foto 4: Padrão dos elevadores presentes na edificação comercial onde se localizam os conjuntos avaliados

23/9/03


## CONJUNTO 701



Foto 5: Recepção da sala 701



Foto 6: Duas salas de reunião fechadas localizadas no conjunto comercial



23904

Foto 7: Interior da sala de reunião localizada no conjunto comercial



Foto 8: Recepção do conjunto comercial com destaque para a porta de saída e sala de CPD

**2H** ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385

Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461

Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001



23905

Foto 9: Sala de CPD localizada no conjunto comercial



Foto 10: Salão principal do conjunto comercial com estações de trabalho

**2H** ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385

Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461

Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001



*23906*

Foto 11: Salão do conjunto comercial em outra seção visualizando as estações de trabalho



Foto 12: Padrão geral dos banheiros no conjunto comercial

**CONJUNTO 702**

23907



Foto 13: Recepção do conjunto comercial 702



Foto 14: Sala no conjunto comercial 702 sendo utilizada como copa e cozinha



23908

Foto 15: Sala anterior com perspectiva da pia e janela



Foto 16: Salão com arquivos e estoque

23909




Foto 17: Salão do conjunto 702 sendo utilizado como estoque de materiais



Foto 18: Salão de reuniões no conjunto 702



23910


Foto 19: Outro salão de reuniões no conjunto 702

## TERMOS DE ENCERRAMENTO

Concluído este trabalho, foi redigido o presente laudo composto de 23 folhas.

Recife

23/9/11



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS MASSAS  
FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO VALOR DE MERCADO DE VENDA DE  
TERRENO**

23912

## SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO - OUTUBRO 2017 - ABNT 14653/1

### MÉTODO COMPARATIVO

<b>VALOR DE MERCADO de TERRENO</b>	<b>R\$ 8.420.000,00</b>
Grau de Precisão Confiança (80%)	III $R^2 = 75.88\%$ $\leq 30\%$

#### Observações

- (1) O método FINAL utilizado foi o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO combinado com o MÉTODO RESIDUAL. Este método, baseada na experiência da equipe técnica, é eficaz para retratar o mercado e zoneamento para imóveis sui generis (terrenos de grandes dimensões).

*Ao separar os componentes terreno e construção, para cada elemento da amostra, este método torna-se particularmente eficiente para retratar imóveis cujo valor do terreno necessita ser estudado e analisado individualmente.*

*A amostra utilizou terrenos e casas localizados nos bairros de IPSEP, Imbiribeira, Areias e Boa Viagem. Os elementos da amostra com área construída tiveram o valor de suas benfeitorias desincorporadas do valor da oferta. Essa desincorporação, utilizando o MÉTODO RESIDUAL, considerou a tipologia/conservação de cada casa utilizada no estudo. Cada elemento da amostra, portanto, teve um valor de terreno calculado e associado à sua oferta.*

*A amostra, após a desincorporação da área construída, foi analisada como uma regressão linear exponencial por localização utilizando o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. A análise da localização considera que os valores unitários de metro quadrado de terreno decaem exponencialmente à medida que se distanciam de pólos valorizantes típicos da região.*

*O valor do terreno, portanto, foi parametrizado pela menor distância até a Praia de Boa Viagem, polo valorizante escolhido na região.*

- (2) Parte do terreno apresenta um galpão edificado em boas condições, mas cujo valor foi desconsiderado por representar parcela não significativa do valor do imóvel.
- (3) Grau de Precisão III ( $\leq 30\%$ ), com uma adequação do modelo de 75.88% ( $R^2$ ).

23913

## **Proprietário e Solicitante:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21941-352.

CNPJ: 92.772.821/0109-84

## **Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de venda de terreno.

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

## **Finalidade:**

Leilão Judicial.

## **Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:**

Terreno localizado na Rua Jean Emile Favre, 719 - IPSEP

Recife - PE




Foto A: Mapa de Localização do imóvel avaliado, marcado pelo Pin Vermelho  
Imóvel na Esquina das Ruas Pampulha e Jean Emile Favre

### **Área Original do Terreno – 10.000 m<sup>2</sup> (Obtido da Certidão de Matrícula)**

Formato original: Triangular / Topografia: Plana

No passado recente, uma faixa central do terreno foi objeto de desapropriação para abertura de logradouro público: a Rua Pampulha (ver na Foto A acima). Após a desapropriação, o terreno passou a consistir de duas áreas separadas pela Rua Pampulha, conforme documento da Prefeitura apensado abaixo:

23914



23915



Foto C: Informações de Cadastramento do Lote no Sistema ESIG de Recife



Foto D: Panorama Geral do Terreno no Lado "B"

23916



Foto E: Panorama Geral do Terreno no Lado "A"

### Galpão no Terreno – Lado "A"

Existe um galpão em bom estado de conservação no lado A, sendo utilizado como salas de aula para uma instituição de ensino.

O valor da construção foi desconsiderado por representar parcela não significativa do valor do imóvel.

23917

## Métodos Utilizados para a Avaliação

O método FINAL utilizado foi o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO combinado com o MÉTODO RESIDUAL. Este método, baseada na experiência da equipe técnica, é eficaz para retratar o mercado e zoneamento para imóveis sui generis (terrenos de grandes dimensões).

Ao separar os componentes terreno e construção, para cada elemento da amostra, este método torna-se particularmente eficiente para retratar imóveis cujo valor do terreno necessita ser estudado e analisado individualmente.

A amostra utilizou terrenos e casas localizados nos bairros de IPSEP, Imbiribeira, Areias e Boa Viagem. Os elementos da amostra com área construída tiveram o valor de suas benfeitorias desincorporadas do valor da oferta. Essa desincorporação, utilizando o MÉTODO RESIDUAL, considerou a tipologia/conservação de cada casa utilizada no estudo. Cada elemento da amostra, portanto, teve um valor de terreno calculado e associado à sua oferta.

A amostra, após a desincorporação da área construída, foi analisada como uma regressão linear exponencial por localização utilizando o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. A análise da localização considera que os valores unitários de metro quadrado de terreno decaem exponencialmente à medida que se distanciam de pólos valorizantes típicos da região.

O valor do terreno, portanto, foi parametrizado pela menor distância até a Praia de Boa Viagem, polo valorizante escolhido na região.

### MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	:quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	:quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<b>PADRÃO</b>	:quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	:quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

- Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação
- Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do polo valorizante)

#### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R\$/m^2$ ) versus a distância de um polo valorizante na região (localização do terreno).

Esse polo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um polo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

**O polo valorizante escolhido foi a Praia de Boa Viagem em Recife.**

23918

## Equação Geral

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$H$  = R\$/m<sup>2</sup> de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\beta$  = R\$/m<sup>2</sup> constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

## Preparação dos Dados

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

### Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

### Fator Oferta de 10%

Conforme preceitua a boa técnica e pronunciamentos de órgãos de perícia, adota-se o desconto de 10% sobre o valor à vista de todos os elementos da amostra

### Cálculo dos Valores de Construção – $H$ (somente para áreas edificadas)

O custo de área construída (R\$/m<sup>2</sup>), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$\text{(1) custo área construída(1)} = [1/rAuAc(2)] * [\text{CUB padrão construtivo(3)}] * [\text{fator obsolescência(4)}]$$

<sup>(2)</sup> rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

<sup>(3)</sup> CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

<sup>(4)</sup> fator obsolescência

Fator Obsolescência = Fator Ross-Heidecke <sup>(5)</sup> \* 0,8 + 0,2 (Valor Residual)

<sup>(5)</sup> Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

23919

<b>a</b>	<b>Nova</b>	<b>Edificação Nova com reforma com menos de dois anos</b>
<b>b</b>	<b>Nova / Regular</b>	<b>Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura</b>
<b>c</b>	<b>Regular</b>	<b>Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura</b>
<b>d</b>	<b>Regular / Reparos Simples</b>	<b>Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura</b>
<b>e</b>	<b>Reparos Simples</b>	<b>Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico</b>
<b>f</b>	<b>Reparos Simples a Importantes</b>	<b>Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura</b>
<b>g</b>	<b>Reparos Importantes</b>	<b>Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização</b>
<b>h</b>	<b>Reparos Importantes a edificação sem valor</b>	<b>Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos</b>

*Tabela H1: Padrão de Conservação dos Imóveis  
Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.*

<b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE</b>								
<b>IDADE</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	0,910	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

*Tabela H2: Tabela Ross Heidecke de depreciação  
Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação*

23920

Código no Laudo	Descrição Código		Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo	: Excelente	10%	a	0,945
SB	Seminovo	: Bom	30%	b	0,802
SR	Seminovo	: Regular	30%	e	0,659
MB	Meia-Vida	: Bom	50%	e	0,512
MR	Meia-Vida	: Ruim	50%	g	0,296
AB	Antigo	: Bom	80%	e	0,229
AR	Antigo	: Ruim	80%	g	0,133

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de  $\text{R\$}/\text{m}^2$  de área construída para cada elemento, este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliado. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliado – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de  $Y(\text{R\$}/\text{m}^2)$  podem ser finalmente calculados.

$$\text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Total} (\text{R\$}/\text{área Total}) - \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção sem equalização}$$

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} + \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção equalizada.}$$

**Equação Geral após equalização:**  $Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta \ln(x) \mid \text{termo } H \text{ tornou-se constante.}$

23921


## Cálculo – VALOR DE VENDA DO TERRENO

### Laudo de Avaliação de Terreno

IPSEP - Recife - PE

#### TERRENO - 7302 m<sup>2</sup>

Área de Terreno: 7.302,00m<sup>2</sup> (Tipo de Terreno: Plano - Rua:  
R. Jean Émile Favre, 719 - (ipsep, Recife - PE, 51190-050), Brazil  
Rein A. - Incorporante: Praia do Eva Viagem - Recife - PE  
Fator de Desconto: 0,1  
Elevador: 0,1 Fundações: Próprias, 0,1 Instalações Existentes: 0,0  
Custo Direto Construtivo: 1.799,55 (Inf. 5.3 Prc. 0,0)




### Regressão por Distância


MÉTODO EVOLUTIVO

**R\$ 8.422.504,57**

VALOR DO TERRENO:  
R\$ 8.422.504,57  
Previsão (R<sup>2</sup>): 75,38%  
V(R\$/m<sup>2</sup>): a = 10X/dist.  
b = 762,02  
|a|=4.939,61  
|Intervalo Conf.: 14,11%  
|P Test: 0,0301  
|F Test: 0,011



### Localização



23922

## AMOSTRA CASA

#	Endereço	Valor(R\$)	Terr. (m²)	Topog.	Condo?	Padrão	Idade/Conservação	Área(m²)	Valor(R\$/m²)
1	Av. Maria Irene - Jordão, Recife - PE, Brazil	1800000	1590	1	nao	baixo	AB	300	6000
2	Rua Dr. Tavares Correia - Imbiribeira, Recife - PE, 51200-130, Brazil	1400000	975	1	nao	baixo	AB	260	5384.6153846154
3	R. Dr. Raposo Pinto, 500 - Ipsep, Recife - PE, Brazil	800000	420	1	nao	baixo	AB	400	2000

## AMOSTRA TERRENO

#	Endereço	Valor(R\$)	Terr. (m²)	Topog.	Condo?	Valor(R\$/m²)
4	R. José da Silva Lucena, 621 - Imbiribeira, Recife - PE, 51160-420, Brazil	3500000	2300	1	nao	1521.7391304548
5	R. Moacir Albuquerque, 2 - Imbiribeira, Recife - PE, 51170-420, Brazil	550000	588	1	nao	935.37414905986
6	R. Camboriú - Boa Viagem, Recife - PE, Brazil	800000	637	1	nao	1255.8669701727
7	R. Dom Pedro - Areias, Recife - PE, 50781-270, Brazil	700000	646	1	nao	1090.6269308476

## Detalhes da Amostra

#	Link	Foto	Contato
1	Elemento inserido pelo Usuário		81.99949.2648
2	Elemento inserido pelo Usuário		Morada do Imóveis
3	Elemento inserido pelo Usuário		81.3033.3303
4	Elemento inserido pelo Usuário		81.99057.3899
5	Elemento inserido pelo Usuário		Ricardo Tavares Imóveis
6	Elemento inserido pelo Usuário		JAC Imóveis
7	Elemento inserido pelo Usuário		Alberto Asturias Imóveis

## Tabela de Cálculo

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distancia Polo	Ln(distancia)	R\$/m² puro	R\$/m² padrao-conserv
1	1800000	1620000	1590	6159	8.725669705687043	1018.8679245283918	842.1586665098113
2	1400000	1260000	975	3155	8.050364453087021	1562.5076923076924	1084.1834956859487
3	800000	720000	420	3834	8.24280842266528	1714.2657142857142	970.3848670650553
4	3500000	3150000	2300	1870	7.533693703848533	1369.5652123913043	1369.5652123913043
5	550000	495000	588	6174	8.651401302745974	841.8367346938770	641.8367346938770
6	800000	720000	637	2677	8.209852481301272	1130.298273155416	1130.298273155416
7	700000	630000	536	5835	8.825412915085566	990.566037735849	990.566037735849

23923

## Análise

Como medida inicial da qualidade do ajuste proporcionado pelo modelo, primeiramente será analisado o coeficiente  $R^2$ . Dado seu valor, temos que cerca de 75,88% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado: temos, assim, um forte indício de que ***o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados.***

Analizando o coeficiente  $b$  (Confiança  $b$ ) concluímos que a variável  $X$  (distância) é ***significativa para o modelo***, uma vez que o ***p-valor alcançado (<0.011)*** para o coeficiente foi menor que  $\alpha=5\%$ .

Como o coeficiente da variável *distância* ( $b$ ) é negativo, concluímos que, no intervalo da análise, um aumento deste provoca diminuição no *valor* – existe, de acordo com a expectativa, um pólo valorizante.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máximo foi inferior a 5%: o valor alcançado atingiu  $F = 0.011$

Para um grau de confiança de 80%, existe uma variabilidade de 14.88% do valor projetado. Esta amplitude de variação atinge um grau de precisão máximo (III), inferior a 30%.

## Conclusão Geral

### VALOR DE MERCADO DE VENDA

**R\$ 8.420.000,00  
(oito milhões quatrocentos e vinte mil reais)**

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: II*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*

23924

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 17 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

São Paulo, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

23925

## ANEXO I – Relatório Fotográfico



Foto 1: Fachada do Muro da Seção "B" do Terreno




Foto 2: Foto do Terreno onde se localiza a Seção "B"  
Terreno sendo utilizado como estacionamento

23926



Foto 3: Foto do terreno da parte "B" sob outra perspectiva



Foto 4: Foto do terreno onde se localiza a parte "A" do terreno  
Galpão sendo utilizado para salas de aula em bom estado de conservação.

23927




Foto 5: Foto do terreno na parte "A" sob outra perspectiva

## TERMOS DE ENCERRAMENTO

Concluído este trabalho, foi redigido o presente laudo composto de 17 folhas.

NITERÓI

23928



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS MASSAS  
FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO VALOR DE MERCADO DE VENDA DE LOJA**

23929

## SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO – OUTUBRO DE 2017

NORMA ABNT 14653

MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO<sup>(1)</sup>

VALOR DE VENDA	R\$ 2.470.000,00 <sup>(2)</sup>
Grau de Precisão	III – 84.61% <sup>(3)</sup>
Amplitude Confiança (80%)	Intervalo Confiança ≤30%

### Observações

(1) O método FINAL utilizado para calcular o valor foi o método COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. Este método, quando possível de utilização, é o método preferencial utilizado pela ABNT 14653 para avaliação de imóveis urbanos.

Os elementos utilizados no método comparativo foram lojas com acesso direto ao logradouro público localizadas no Centro de Niterói, Ingá e Icarai. As áreas das lojas pertencentes à amostra tiveram ponderação de área majoradas ou minoradas de acordo com o percentual de distribuição pelos pavimentos térreo, subsolo e jirau.

Os diferentes padrões construtivos foram equalizados utilizando o tratamento prévio permitido no item 9.2.1.2 c da ABNT 14653-2 – foram utilizados coeficientes de áreas equivalentes preconizados pela norma 12.721 utilizando o CUB do Estado do Rio de Janeiro.

O modelo de cálculo concebido para precificação utilizou modelo exponencial por localização, parametrizado pela menor distância até um dos bairros mais valorizados de Niterói: o bairro de Icarai.

(2) Grau Máximo de Precisão Alcançado – III, com uma adequação do modelo de 84.61%.

23930

**Proprietário e Solicitante:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

CNPJ: 92.772.821/0109-84

Tel.: 55 21 3717-0317

Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21941-352

**Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA de loja comercial.

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

**Finalidade:**

Leilão Judicial.

**Localização e Características Principais do Imóvel Avaliando:**

Rua Maestro Felicio Toledo, 551 – Loja 05.

Centro – Niterói – RJ




Foto A: Localização da Edificação onde se localiza o imóvel avaliando na Rua Maestro Felicio Toledo, 55  
Edificação localizada na Esquina com a Av. Ernani do Amaral Peixoto, região de grande fluxo de pessoas

23931



Foto B: Foto da Fachada da Loja na Rua Maestro Felicio Toledo 55  
Atividade de papelaria desenvolvida na loja – sobreloja também pertence ao imóvel avaliado

#### Loja de Rua com Sobreloja – área total: 666m<sup>2</sup>

- *Estado de conservação: regular;*
- *Salão predominantemente com piso em cerâmica*
- *Alvenarias pintadas em acrílico;*
- *Áreas Molhadas em cerâmica e azulejos nas paredes.*

23932

## Premissas Gerais

### Localização e Infraestrutura Urbana / Uso do Solo / Mercado

O mercado de imóveis atualmente é reflexo da volatilidade atual da economia. Diante de um cenário de incertezas, recessão da economia e queda da confiança no consumidor, o estoque de unidades novas construídas apresenta-se alto. Entre os fatores macroeconômicos para o arrefecimento do mercado imobiliário adiciona-se principalmente a diminuição da oferta de crédito para novas unidades, assim como o aumento da taxa de juros.

A busca atual pela liquidez imediata, motivada principalmente pela atratividade maior de títulos de renda fixa, tem inibido os investidores, de forma acumulada, para aquisição de novas unidades ou capitalização de fundos de investimento imobiliário. O resultado da combinação destes fatores reflete-se na redução gradual de preços dos imóveis em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o valor do terreno por metro quadrado estava muito aquecido.

Este cenário, invariavelmente, tem pressionado os valores de locação e venda em locais o metro quadrado havia saltado mais que a média de outras regiões – situação aplicável ao caso em tela.

## Métodos Utilizados para a Avaliação

### MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

A conclusão final utiliza os valores calculados pelo método comparativo de dados de mercado, conforme preceitua a norma 14653-1 no item 7.5 sobre a escolha da metodologia: “A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliado, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.”

O método comparativo de dados de mercado analisou uma amostra baseada em imóveis localizados na mesma região do imóvel avaliado.

## MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	: quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	: quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<b>PADRÃO</b>	: quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	: quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

- Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação
- Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

**Foi considerado como pólo valorizante um dos bairros mais valorizados de Niterói, o bairro de Icaraí.**

### Equação Geral

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (R$/m^2) = \alpha + \beta + \gamma \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$\beta$  =  $R$/m^2$  de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\gamma$  =  $R$/m^2$  constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

23939

## Preparação dos Dados

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

### Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

### Fator Oferta de 10%

Conforme preceitua a boa técnica e pronunciamentos de órgãos de perícia, adota-se o desconto de 10% sobre o valor à vista de todos os elementos da amostra

### Cálculo dos Valores de Construção – H (*somente para áreas edificadas*)

O custo de área construída (R\$/m<sup>2</sup>), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$\text{(1) custo área construída(1)} = [1/rAuAc(2)] * [\text{CUB padrão construtivo}(3)] * [\text{fator obsolescência}(4)]$$

(2) rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

(3) CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

(4) fator obsolescência

$$\text{Fator Obsolescência} = \text{Fator Ross-Heidecke}^{(5)} * 0,8 + 0,2 \text{ (Valor Residual)}$$

(5) Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

## Fator de Ponderação dos Pavimentos

Em lojas comerciais típicas de rua, a prevalência de áreas maiores localizadas no térreo, facilmente acessíveis pelos pedestres, possui peso maior e valor maior que outros pavimentos. Essa relação de importância entre os diversos pavimentos está listado abaixo:

Pavimento	Peso
Térreo	1,0
Superior/Inferior/Mezanino	0,33
Subsolo/Estacionamento	0,2

23935

---

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO**


---

<b>a</b>	Nova	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos
<b>b</b>	Nova / Regular	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura
<b>c</b>	Regular	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura
<b>d</b>	Regular / Reparos Simples	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura
<b>e</b>	Reparos Simples	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico
<b>f</b>	Reparos Simples a Importantes	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura
<b>g</b>	Reparos Importantes	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização
<b>h</b>	Reparos Importantes a edificação sem valor	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos

*Tabela H1:**Padrão de Conservação dos Imóveis**Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.*


---

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE**


---

IDADE	a	b	c	d	e	f	g	h
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

*Tabela H2:**Tabela Ross Heidecke de depreciação**Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação*

23936

Código no Laudo	Descrição Código		Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo	: Excelente	10%	a	0,945
SB	Seminovo	: Bom	30%	b	0,802
SR	Seminovo	: Regular	30%	e	0,659
MB	Meia-Vida	: Bom	50%	e	0,512
MR	Meia-Vida	: Ruim	50%	g	0,296
AB	Antigo	: Bom	80%	e	0,229
AR	Antigo	: Ruim	80%	g	0,133

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de  $\text{R\$}/\text{m}^2$  de área construída para cada elemento, este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliado. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliado – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de  $Y(\text{R\$}/\text{m}^2)$  podem ser finalmente calculados.

$$\text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Total} (\text{R\$}/\text{área Total}) - \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção sem equalização}$$

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} + \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção equalizada.}$$

**Equação Geral após equalização:**  $Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta \ln(x) \mid \text{termo } H \text{ tornou-se constante.}$

23937

Cálculo

## Laudo de Avaliação de Loja de Rua


Santos - Negrão 8

LOJA - 442.89 m<sup>2</sup>

Alves da Terraço 333, Bento - Peixoto de Azevedo, RJ - CEP 26.000-000  
 Padrão: médio | Conservação: MB - metade com conservação boa  
 M: Brinco do Amor, Palitoz, OPA - Génesis, Itararé - PR (2001) | R\$7,000,00  
 US\$4,000,00 | Consumismo  
 Para a representante das férias, é o que é:  
 "O que é férias?" | P. 13  
 Período: 1º Fériado no Fundação Petrópolis - Rio das Ostras, RJ - 2001  
 Valor: R\$ 1.000,00 | Física: sim | R\$ 1.000,00



## Regressão por Distância



## Localização



23.938

**Amostra**

#	Endereço	Valor(R\$)	Cond.º	Padrão	Idade/Conversão	Térreo(m²)	Sobrados(m²)	Área Total(m²)	Valor(R\$/m²)
1	Av. Visconde do Rio Branco, 571 - Centro, Niterói - RJ 24020-004, Brazil	750000	000	medio	6,12	140	0	140	5357,143877424
2	R. Padre Augusto Leme de Souza, 100 - Centro, Niterói - RJ, Brazil	800000	000	medio	8,00	140	0	140	5714,2857142857
3	Av. Marquês de Pádua, 303 - Centro, Niterói - RJ, Brazil	1000000	000	baixo	9,88	110	0	110	9090,9090909091
4	Av. Roberto Silveira, 196 - Centro, Niterói - RJ, Brazil	900000	000	medio	8,00	140	0	140	6428,5714285714
5	R. Min. Otávio Kely, 478 - Centro, Niterói - RJ, Brazil	950000	000	medio	10,00	140	0	140	6785,71428571428
6	R. Dr. Pedro Ayrosa, 1001 - Centro, Niterói - RJ, Brazil	1000000	000	medio	10,00	140	0	140	7142,85714285714
7	Rua Mem de Sá - Centro, Niterói - RJ, Brazil	700000	000	medio	10,00	80	0	80	8750,0000000000
8	R. Joaquim Távora - Centro, Niterói - RJ, Brazil	450000	000	alto	10,00	70	0	70	6428,5714285714

**Detalhes da Amostra**

#	Link	Foto	Contexto
1	Elemento inserido pelo Usuário		2010-01-01 00:00
2	Elemento inserido pelo Usuário		2010-01-01 00:00
3	Elemento inserido pelo Usuário		2010-01-01 00:00
4	Elemento inserido pelo Usuário		2010-01-01 00:00
5	Elemento inserido pelo Usuário		2010-01-01 00:00
6	Elemento inserido pelo Usuário		2010-01-01 00:00
7	Elemento inserido pelo Usuário		2010-01-01 00:00
8	Elemento inserido pelo Usuário		2010-01-01 00:00

**Tabela de Cálculo**

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distância Rolo	Lg/distância	R\$/m² Euro	R\$/m² petróleo-concreto
1	700000	675000	130	400	3,157586154627139	511,1111111111111	487,1428571428571
2	650000	634500	130	375	3,157586154627139	511,1111111111111	487,1428571428571
3	600000	580000	130	350	3,157586154627139	511,1111111111111	487,1428571428571
4	550000	531000	130	325	3,157586154627139	511,1111111111111	487,1428571428571
5	3500000	3350000	130	75	3,157586154627139	4333,333333333333	4266,666666666667
6	1000000	940000	130	50	3,157586154627139	3333,333333333333	3266,666666666667
7	700000	685000	130	35	3,157586154627139	2142,857142857143	2077,777777777778
8	450000	405000	130	20	3,157586154627139	1428,571428571429	1363,636363636364

## Análise

Analisando a seção de coeficientes (Confiança b) concluímos que a variável X (metros quadrados) é **significativa para o modelo**, uma vez que o p-valor para o coeficiente foi menor que  $\alpha=1\%$ : o valor alcançado foi inferior a 0,1%.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máximo foi inferior a 1%: o valor alcançado foi inferior a 0,1%.

**Na seção de Coeficientes** temos as estimativas do intercepto e dos coeficientes relacionados às variáveis de entrada.

Como o coeficiente da variável *metros quadrados* (*b*) é positivo, concluímos que no intervalo da análise, um aumento deste provoca aumento no *valor* (coerente com as observações e realidade).

Outro dado importante refere-se ao  $R^2$  do modelo, em que podemos ter uma idéia da qualidade do ajuste efetuado. Dado seu valor, temos que cerca de 84.61% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado, e assim, temos um forte indício de que *o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados*.

Na seção do intervalo de confiança, este valor retrata, para uma confiança de 80%, o máximo de variabilidade em torno da posição central estimada pelo modelo. Significa, portanto, que existe uma variabilidade de 0% em torno do valor calculado para a loja avalianda.

## Conclusão Geral

### VALOR DE MERCADO DE VENDA

**R\$ 2.470.000,00**

**(dois milhões quatrocentos e setenta mil reais)**

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: I*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*

23940

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 19 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

23941

## ANEXO I – Relatório Fotográfico



Foto 1: Foto da Fachada da Loja na Rua Maestro Felicio Toledo 551  
Atividade de papelaria desenvolvida na loja



Foto 2: Foto da Fachada sob outra perspectiva

23942



Foto 3: Salão principal da loja, com destaque para o piso em cerâmica e forro de gesso rebaixado



Foto 4: Outro trecho da loja avalianda

**2H ENGENHARIA**

Tel.: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23943



Foto 5: Panorama geral da loja, com destaque para a escada de acesso à sobreloja nos fundos



Foto 6: Escada de acesso à sobreloja

**2H ENGENHARIA**

Tel.: 11.2348.5385  
 Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
 Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
 Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23944



Foto 7: Panorama geral da sobreloja da loja avalianda.  
Piso em cerâmica, mas sem forro de gesso.



Foto 8: Sobreloja visualizada na direção da escada

23945



Foto 9: Pequeno escritório localizado na sobreloja



Foto 10: Depósito localizado na sobreloja

**2H** ENGENHARIA

Tel.: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23946




Foto 11: Pequena copa localizada na sobreloja, ao lado do depósito

## TERMOS DE ENCERRAMENTO


Concluido este trabalho, foi redigido o presente laudo composto de 19 folhas.

**2H** ENGENHARIA

Tel.: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23947



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS MASSAS  
FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO de VALOR DE MERCADO DE VENDA de  
LOJA**

23948

## SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO – OUTUBRO DE 2017

### MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

VALOR DE VENDA	R\$ 6.750.000,00
Grau de Precisão Confiança (80%)	III ≤30% $R^2$ - 88.6%
Grau de Precisão	III
Grau de Fundamentação	II

#### Observações

(1) O método utilizado para cálculo da VENDA foi o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO, método preferencial eletivo da ABNT 14653.

(2) Os elementos utilizados no método comparativo foram estabelecimentos comerciais / lojas localizadas na Região do Centro do Rio de Janeiro: Cinelândia, Carioca, Uruguaiana e Praça Mauá

Os diferentes padrões construtivos foram equalizados utilizando o tratamento prévio permitido no item 9.2.1.2 c da ABNT 14653-2 – foram utilizados coeficientes de áreas equivalentes preconizados pela norma 12.721 utilizando o CUB do Estado do Rio de Janeiro.

O modelo de cálculo concebido para precificação utilizou modelo exponencial por localização, parametrizado pela distância combinada até 4 pólos valorizantes da região:

- Museu do Amanhã – Peso de 200%
- Metrô da Uruguaiana – Peso de 100%
- Metrô Carioca – Peso de 50%
- Metrô Uruguaiana – Peso de 50%

O modelo de precificação retratou, portanto, a mudança de perfil de valorização da região: com a recente inauguração do Museu do Amanhã e revitalização da Praça Mauá, os imóveis comerciais localizados cada vez mais próximos desta região possuem valorização crescente.

(3) Grau de Precisão III, com uma adequação do modelo de 88.6% ( $R^2$ ).

23949

**Proprietário e Solicitante:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIACÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

CNPJ: 92.772.821/0109-84

Tel: 55 21 3717-0317

Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ.

CEP-21941-352

#### **Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA de loja comercial.

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

#### **Finalidade:**

**Leilão judicial.**

#### **Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:**

Av. Rio Branco, 277 – Lojas A, G e H

Cinelândia - Rio de Janeiro - RJ

#### **Loja de Bua em dois Pavimentos**

- Pavimento Térreo com **584.77 m<sup>2</sup>**: restaurante
  - Mezanino com **238.51 m<sup>2</sup>**: apoio ao restaurante (cozinhas, depósitos, etc)
  - Piso cerâmico com paredes em pintura acrílica; áreas molhadas com cerâmica piso/parede
  - Ar-Condicionado Split




Foto A: Localização do Imóvel Avaliado na Av. Rio Branco 277 (Pin Vermelho)

23950



Foto B: Fachada da Loja de Rua na Av. Rio Branco – Cinelândia

## Premissas Gerais

O imóvel avaliado localiza-se na região do Centro do Rio de Janeiro, formada pelas microrregiões da Cinelândia, Carioca, Uruguaiana, Praça Mauá, Praça XV e Saúde.

A região da Av. Rio Branco, Praça Mauá e Praça XV passaram por transformações profundas nos últimos anos. Com o fim das obras do monotrilho, a Av. Rio Branco volta, gradativamente, a ter o número de transeuntes que costumava receber antes do início das obras – o comércio da região, mesmo sem o arrefecimento total da crise, volta a experimentar melhora.

Um advento importante para a região foi a Construção do Museu do Amanhã na revitalizada Praça Mauá. Ao lado do Museu do Amanhã, a região do cais do Porto até a Rodoviária Novo Rio passou por mudanças radicais. Essas mudanças, em determinada proporção, já surtiram o efeito de trazer novos turistas para a Região com uma nova área de lazer para os moradores da Cidade.

**No mercado imobiliário da região do Centro do Rio verifica-se que o eixo da Av. Rio Branco até o Museu do Amanhã possui valorização crescente à medida que se aproxima do referido Museu e da Praça Mauá. Este laudo, em suas premissas de pólo valorizante, busca retratar esse perfil valorizante.**

23951

## Métodos Utilizados para a Avaliação

### Considerações Gerais – MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

A conclusão final utiliza os valores calculados pelo método comparativo de dados de mercado, conforme preceitua a norma 14653-1 no item 7.5 sobre a escolha da metodologia: “A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.”

O método comparativo de dados de mercado analisou uma amostra baseada em imóveis localizados no Centro do Rio de Janeiro, com diferentes padrões construtivos e de conservação. Foi verificada estatisticamente forte dependência da variável preço versus localização de cada elemento.

### MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	:quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	:quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<i>Não considerados no estudo – Não existem construções:</i>	
<b>PADRÃO</b>	:quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	:quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

- Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação
- Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R\$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

Foram considerados 4 pólos valorizantes na região:

- Museu do Amanhã – Peso de 200%
- Metrô da Uruguaiana – Peso de 100%
- Metrô Carioca – Peso de 50%
- Metrô Uruguaiana – Peso de 50%

23.952

O modelo de precificação retratou, portanto, a mudança de perfil de valorização da região: com a recente inauguração do Museu do Amanhã e revitalização da Praça Mauá, os imóveis comerciais localizados cada vez mais próximos desta região possuem valorização crescente.

### **Equação Geral**

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta + \gamma \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$\beta$  = R\$/m<sup>2</sup> de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\gamma$  = R\$/m<sup>2</sup> constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

### **Preparação dos Dados**

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

#### **Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra**

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

#### **Fator Oferta de 10% AUMENTADO para 20%**

Conforme preceitua a boa técnica e pronunciamentos de órgãos de perícia, adota-se o desconto de 10% sobre o valor à vista de todos os elementos da amostra

Em virtude da crise atual do mercado, a taxa de desconto típica de 10% foi reduzida para 20% sobre cada elemento da oferta.

#### **Cálculo dos Valores de Construção – $\beta$ (somente para áreas edificadas)**

O custo de área construída (R\$/m<sup>2</sup>), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

(1) custo área construída(1) = [1/rAuAc(2)]\*[CUB padrão construtivo(3)]\*[fator obsolescência(4)]

(2) rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

(3) CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

(4) fator obsolescência

Fator Obsolescência = Fator Ross-Heidecke<sup>(5)</sup> \* 0,8 + 0,2 (Valor Residual)

(5) Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

#### **Fator de Ponderação dos Pavimentos**

Em lojas comerciais típicas de rua, a prevalência de áreas maiores localizadas no térreo, facilmente acessíveis pelos pedestres, possui peso maior e valor maior que outros pavimentos.

Essa relação de importância entre os diversos pavimentos está listado abaixo:

23953

<b>Pavimento</b>		<b>Peso</b>
Térreo		1,0
Superior/Inferior/Mezanino		0,33
Subsolo/Estacionamento		0,2
<b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b>		
a	Nova	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos
b	Nova / Regular	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura
c	Regular	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura
d	Regular / Reparos Simples	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura
e	Reparos Simples	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico
f	Reparos Simples a Importantes	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura
g	Reparos Importantes	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização
h	Reparos Importantes a edificação sem valor	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos

*Tabela H1: Padrão de Conservação dos Imóveis  
Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.*

<b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE</b>								
<b>IDADE</b>	a	b	c	d	e	f	g	h
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

*Tabela H2: Tabela Ross Heidecke de depreciação  
Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação*

23954

Código no Laudo	Descrição Código	Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo : Excelente	10%	a	0,945
SB	Seminovo : Bom	30%	b	0,802
SR	Seminovo : Regular	30%	e	0,659
MB	Meia-Vida : Bom	50%	e	0,512
MR	Meia-Vida : Ruim	50%	g	0,296
AB	Antigo : Bom	80%	e	0,229
AR	Antigo : Ruim	80%	g	0,133

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de  $\text{R\$}/\text{m}^2$  de área construída para cada elemento, este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliado. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliado – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de  $Y(\text{R\$}/\text{m}^2)$  podem ser finalmente calculados.

$$\text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Total} (\text{R\$}/\text{área Total}) - \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção sem equalização}$$

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} + \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção equalizada.}$$

**Equação Geral após equalização:**  $Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta \ln(x) \mid \text{termo } H \text{ tornou-se constante.}$

23955

## Cálculo

### Laudo de Avaliação de Loja de Rua


Caixa - Rio Janeiro - RJ

**LOJA - 663.4783 m<sup>2</sup>**


Área do Bem avaliada: 663.4783 m<sup>2</sup> com base no laudo de avaliação de 01/01/2017  
 Padrão: médio (Conservado) SB - semipreço com conservação da loja  
 A. Residencial: 10% (apenas para uso de moradia e/ou escritório);  
 A. Comercial: 10% (apenas para uso de comércio);  
 A. Industrial: 10% (apenas para uso industrial);  
 A. Serviços: 10% (apenas para uso de serviços);  
 P. Padrão: depende se o imóvel é fixo ou móvel; se é fixo, é dependente da localização;  
 P. Padrão: depende se o imóvel é fixo ou móvel; se é móvel, é dependente da localização;  
 P. Padrão: depende se o imóvel é fixo ou móvel; se é móvel, é dependente da localização;



### Regressão por Distância



### Localização



23956

### Amostra

#	Endereço	Valor(R\$)	Condom.	Padrão	Idade/Conservação	Térrea(m²)	Sobrancelha(m²)	Área Total(m²)	Valor(R\$/m²)
1	Av. Graça Aranha - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	10000000	excel.	medio	50	450*	10	460	10.412.616,07/10.307.17
2	Av. Venezuela, 151 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	8000000	excel.	medio	50	360	10	370	8.547.453,01/8.547.453,01
3	R. Prai Caneca, 69 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	4200000	excel.	bom	50	320	10	330	12.635.452,00/12.635.452,00
4	Av. Graça Aranha, 158 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20070-003, Brasil	5500000	excel.	medio	50	380	10	390	13.882.614,38/13.882.614,38
5	R. Pachuelo - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20230-010, Brasil	5200000	excel.	medio	50	0	0	50	104.000,00/104.000,00
6	R. Uruguaiara - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	2500000	excel.	medio	50	100	10	110	22.727.272,73/22.727.272,73
7	R. do Ouvidor - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	2800000	excel.	baixa	50	110	10	120	23.333,33/23.333,33
8	R. Guaporé Amorim - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	2800000	excel.	baixa	50	100	10	110	25.454.545,45/25.454.545,45
9	R. Uruguaiana - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	2700000	excel.	medio	50	100	10	110	24.545.454,54/24.545.454,54
10	R. Mococa Filho - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	1600000	excel.	medio	50	80*	10	90	17.777.777,78/17.777.777,78
11	Av. Venezuela, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	6000000	excel.	medio	50	920	10	930	6.404.258,08/6.404.258,08
12	Av. Venezuela, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	6000000	excel.	medio	50	120	10	130	45.454.545,45/45.454.545,45
13	Av. Chacrinha - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	12000000	excel.	medio	50	800	10	810	14.888.888,89/14.888.888,89

## Detalhes da Amostra

#	Link	Foto	Contato
1	Elemento inserido pelo Usuário		Marcos Oliveira - (11) 9656-6677
2	Elemento inserido pelo Usuário		J. A. Souza -
3	Elemento inserido pelo Usuário		Ariano de Oliveira - (11) 2158-1919
4	Elemento inserido pelo Usuário		Adriana Souza -
5	Elemento inserido pelo Usuário		Ricardo Baggio - (11) 5510-1000
6	Elemento inserido pelo Usuário		Kelly Andrade -
7	Elemento inserido pelo Usuário		W. Fornata - (11) 5510-1000
8	Elemento inserido pelo Usuário		Ricardo Oliveira -
9	Elemento inserido pelo Usuário		(11) 96574-7910

23957

10	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento de Construção
11	Elemento inserido pelo Usuário		Objeto impresso
12	Elemento inserido pelo Usuário		Impressão 3D
13	Elemento inserido pelo Usuário		Impressão 3D

Tabela de Cálculo

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distância Pólo	Condição	R\$/m² puro	R\$/m² padrao-conser
1	16000000	9600000	140,227	3780,5	8,257611154598824	1120,9041111220,26	1120,9041111220,76
2	6000000	3400000	300,1	3867	8,707011211621111	1030,7111111111111111	1030,7111111111111111
3	4200000	2700000	380,8	6517	8,706716569609555	1076,6716161616161616	1076,6716161616161616
4	3600000	2400000	260,6	4202,8	8,3716101408900	1020,3111111111111111	1020,3111111111111111
5	3300000	2070000	300,1	6508	8,691614551719305	1050,5111111111111111	1050,5111111111111111
6	2900000	1810000	150,85	10118	1,479911095115011	1050,5111111111111111	1050,5111111111111111
7	2800000	2520000	150,25	2380	7,774817700070000	1050,5111111111111111	1050,5111111111111111
8	2600000	2520000	150,25	1820	7,6927191372527676	1050,5111111111111111	1050,5111111111111111
9	2700000	2430000	150	1918	7,309762100913554	1050,5111111111111111	1050,5111111111111111
10	1650000	1485000	150	6201,6	8,264111601296,64	1050,5111111111111111	1050,5111111111111111
11	6000000	5400000	492,1	3400	8,12158010604252	1050,5111111111111111	1050,5111111111111111
12	5800000	3420000	111,75	1802	8,711111111111111111	1060,1111111111111111	1060,1111111111111111
13	1200000	1980000	314,8	2028	8,704111111111111111	1050,5111111111111111	1050,5111111111111111

## Análise

Como medida inicial da qualidade do ajuste proporcionado pelo modelo, primeiramente será analisado o coeficiente  $R^2$ . Dado seu valor, temos que cerca de 88.61% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado: temos, assim, um forte indício de que **o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados**.

Analisando o coeficiente b (Confiança b) concluímos que a variável X (distância) é **significativa para o modelo**, uma vez que o p-valor alcançado ( $<0.001$ ) para o coeficiente foi menor que  $\alpha=10\%$ .

Como o coeficiente da variável distância (b) é negativo, concluímos que, no intervalo da análise, um aumento deste provoca diminuição no valor – existe, de acordo com a expectativa, o conceito de pólo valorizante.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máximo foi inferior a 1%: o valor foi menor que 0.001.

Na seção do intervalo de confiança, este valor retrata, para uma confiança de 80%, o máximo de variabilidade em torno da posição central estimada pelo modelo. Significa, portanto, que existe uma variabilidade de 0% em torno do valor calculado para a Loja Avalianda.

23958

## Conclusão Geral

### VALOR DE VENDA

**R\$ 6.750.000,00**

**(seis milhões setecentos e cinquenta mil reais)**

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: II*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 19 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

23959

## ANEXO I – Relatório Fotográfico



Foto 1: Fachada da Loja na Av. Rio Branco 277



Foto 2: Fachada da Loja sob outra perspectiva

23960



Foto 3: Foto do Salão Principal do Restaurante visualizando o logradouro ao fundo  
Piso em cerâmica e alvenarias com pintura acrílica



Foto 4: Foto anterior sob outra perspectiva

**2H** ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2 Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23961



Foto 5: Foto do Salão na região do buffet



Foto 6: Foto Panorâmica do Salão visualizada a partir do mezanino

23962



Foto 7: Trecho do Salão Principal do Restaurante



Foto 8: Padrão do Banheiro da Loja  
Piso e alvenarias em cerâmica

23963



Foto 9: Vista do WC de deficientes da loja avalianda




Foto 10: Mezanino da Loja, onde funciona a cozinha do restaurante  
Cerâmica no Piso e Alvenaria

**2H** ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2 Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23964



Foto 11: Foto da cozinha sob outra perspectiva



Foto 12: Área da cozinha no mezanino

**2H** ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2 Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23965




Foto 13: Banheiro de funcionários no mezanino

## TERMOS DE ENCERRAMENTO

Concluído este trabalho, foi redigido e impresso o presente laudo composto de 19 folhas.

IPANEMA

23966



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS MASSAS  
FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO VALOR DE MERCADO DE VENDA DE LOJA**

23967

**SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO – OUTUBRO DE 2017**

NORMA ABNT 14653

MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO<sup>(1)</sup>

<b>VALOR DE VENDA</b>	<b>R\$ 3.175.000,00<sup>(2)</sup></b>
Grau de Precisão	III – 78.41% <sup>(3)</sup>
Amplitude Confiança (80%)	Intervalo Confiança ≤30%

*Observações*

(1) O método FINAL utilizado para calcular o valor foi o método COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. Este método, quando possível de utilização, é o método preferencial utilizado pela ABNT 14653 para avaliação de imóveis urbanos.

Os elementos utilizados no método comparativo foram lojas e sobrelojas com acesso direto ao logradouro público localizados no bairro de Ipanema e Copacabana. As áreas das lojas pertencentes à amostra tiveram ponderação de área majoradas ou minoradas de acordo com o percentual de distribuição pelos pavimentos térreo, subsolo e jirau.

Os diferentes padrões construtivos foram equalizados utilizando o tratamento prévio permitido no item 9.2.1.2 c da ABNT 14653-2 – foram utilizados coeficientes de áreas equivalentes preconizados pela norma 12.721 utilizando o CUB do Estado do Rio de Janeiro.

O modelo de cálculo concebido para precificação utilizou modelo exponencial por localização, parametrizado pela menor distância até o Metrô mais próximo em Ipanema ou Copacabana. Cada polo valorizante, dependendo da sua localização em Ipanema ou Copacabana, foi ponderado pela renda per capita média (censo 2010) do bairro correspondente à sua localização.

(2) Grau Máximo de Precisão Alcançado – III, com uma adequação do modelo de 78.4%

23968

**Proprietário e Solicitante:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIACÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

CNPJ: 92.772.821/0109-84

Tel.: 55 21 3717-0317

Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21941-352

#### **Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA de loja comercial

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.


#### **Finalidade:**

Leilão Judicial

#### **Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:**

Rua Visconde de Pirajá, 351, Lojas C e D - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ.

**Condomínio Fórum de Ipanema**



*Foto A: Localização do Imóvel Avaliado na Rua Visconde de Pirajá 351*



Foto B: Foto da Fachada da Loja na Rua Visconde de Pirajá 351

23969

### Loja de Rua com Mezanino - informações de área oriundas de verificação "in loco"

- Pavimento Térreo com **91.37 m<sup>2</sup>**: salão principal
- Mezanino com **45 m<sup>2</sup>**: utilizado como depósito
- Estado de conservação: excelente;
- Salão com piso formado por placas de cimento envernizadas; forro em gesso rebaixado
- 01 banheiro localizado nos fundos.

### Premissas Gerais

#### Localização e Infraestrutura Urbana / Uso do Solo / Mercado

O mercado de imóveis atualmente é reflexo da volatilidade atual da economia. Diante de um cenário de incertezas, recessão da economia e queda da confiança no consumidor, o estoque de unidades novas construídas apresenta-se alto. Entre os fatores macroeconômicos para o arrefecimento do mercado imobiliário adiciona-se principalmente a diminuição da oferta de crédito para novas unidades, assim como o aumento da taxa de juros.

A busca atual pela liquidez imediata, motivada principalmente pela atratividade maior de títulos de renda fixa, tem inibido os investidores, de forma acumulada, para aquisição de novas unidades ou capitalização de fundos de investimento imobiliário. O resultado da combinação destes fatores reflete-se na redução gradual de preços dos imóveis em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o valor do terreno por metro quadrado estava muito aquecido.

Este cenário, invariavelmente, tem pressionado os valores de locação e venda em locais o metro quadrado havia saltado mais que a média de outras regiões – situação aplicável ao caso em tela.

### Métodos Utilizados para a Avaliação

#### MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

A conclusão final utiliza os valores calculados pelo método comparativo de dados de mercado, conforme preceitua a norma 14653-1 no item 7.5 sobre a escolha da metodologia: "A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliado, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1."

O método comparativo de dados de mercado analisou uma amostra baseada em imóveis localizados no mesmo bairro do imóvel avaliado. Aumentando a confiança do resultado, foi possível coletar um elemento no mesmo Centro Comercial do Imóvel avaliado: Fórum Ipanema.

23970

## MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	: quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	: quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<b>PADRÃO</b>	: quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	: quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

- Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação
- Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R\$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

**Foram considerados como pólos valorizantes o eixo de Metrô da Rua Visconde de Pirajá e da Av. Nossa Senhora de Copacabana.**

**Foi considerada como variável do modelo, portanto, a menor distância até o Metrô mais próximo em Ipanema ou Copacabana. Cada pólo valorizante, dependendo da sua localização em Ipanema ou Copacabana, foi ponderado pela renda per capita média (censo 2010) do bairro correspondente à sua localização.**

**Renda de Ipanema – R\$ 10.979,00**

**Renda de Copacabana – R\$ 6.990,00**

### Equação Geral

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (R\$/m^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$H$  =  $R\$/m^2$  de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\beta$  =  $R\$/m^2$  constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

23971

## Preparação dos Dados

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

### Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

### Fator Oferta de 10%

Conforme preceitua a boa técnica e pronunciamentos de órgãos de perícia, adota-se o desconto de 10% sobre o valor à vista de todos os elementos da amostra

### Cálculo dos Valores de Construção – H (somente para áreas edificadas)

O custo de área construída (R\$/m<sup>2</sup>), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$\text{<sup>(1)</sup> custo área construída} = [1/rAuAc\text{(2)}] * [\text{CUB padrão construtivo}\text{(3)}] * [\text{fator obsolescência}\text{(4)}]$$

<sup>(2)</sup> rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

<sup>(3)</sup> CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

<sup>(4)</sup> fator obsolescência

Fator Obsolescência = Fator Ross-Heidecke <sup>(5)</sup> \* 0,8 + 0,2 (Valor Residual)

<sup>(5)</sup> Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

## Fator de Ponderação dos Pavimentos

Em lojas comerciais típicas de rua, a prevalência de áreas maiores localizadas no térreo, facilmente acessíveis pelos pedestres, possui peso maior e valor maior que outros pavimentos.

Essa relação de importância entre os diversos pavimentos está listado abaixo:

Pavimento	Peso
Térreo	1,0
Superior/Inferior/Mezanino	0,33
Subsolo/Estacionamento	0,2

23972

ESTADO DE CONSERVAÇÃO								
a	Nova	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos						
b	Nova / Regular	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura						
c	Regular	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura						
d	Regular / Reparos Simples	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura						
e	Reparos Simples	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico						
f	Reparos Simples a Importantes	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura						
g	Reparos Importantes	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização						
h	Reparos Importantes a edificação sem valor	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos						

Tabela H1: Padrão de Conservação dos Imóveis  
Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE								
IDADE	a	b	c	d	e	f	g	h
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

Tabela H2: Tabela Ross Heidecke de depreciação  
Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação

23973

Código no Laudo	Descrição Código		Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo	: Excelente	10%	a	0,945
SB	Seminovo	: Bom	30%	b	0,802
SR	Seminovo	: Regular	30%	e	0,659
MB	Meia-Vida	: Bom	50%	e	0,512
MR	Meia-Vida	: Ruim	50%	g	0,296
AB	Antigo	: Bom	80%	e	0,229
AR	Antigo	: Ruim	80%	g	0,133

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de  $\text{R\$}/\text{m}^2$  de área construída para cada elemento, este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliado. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliado – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de  $Y(\text{R\$}/\text{m}^2)$  podem ser finalmente calculados.

$$\text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Total} (\text{R\$}/\text{área Total}) - \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção sem equalização}$$

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} + \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção equalizada.}$$

$$\text{Equação Geral após equalização: } Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta \ln(x) \mid \text{termo } H \text{ tornou-se constante.}$$

23974

## Cálculo

### Laudo de Avaliação de Loja Comercial

Ipanema - Rio de Janeiro - RJ

#### LOJA - 106,22 m<sup>2</sup>

Área do Terreno: 91,37m<sup>2</sup> | Pav. Superfície: 40x60m<sup>2</sup> | Subsolo: 9,00m<sup>2</sup>

Padrão alto (Conservado): SB - seminovo com conservação boa

R. Uso, de Peleja, 351 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ - 22410-001 - Brasil

Ponto A - Independente R. Viso de Peleja, 342 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ - 22410-002, B-22

Ponto B - dependentemente do ponto A e integrante da Avenida, Rua de Peleja, B-22410-002, B-22

Ponto C - Independente Praia Urca e Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ - 22290-070, B-18

Ponto D - dependentemente da C. Copacabana, Rua de Peleja, Rio de Janeiro - RJ - 22290-070, B-18

Ponto E - dependentemente da Pta C, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro - RJ - 22290-070, B-18

Fator de desconto: 2,1

Plano de financiamento: Previdas, C. Imobiliária, Lda., 0,9%

Crédito Direto Comunitário: 2,004,82, M, 0,316,91%




### Regressão por Distância


**R\$ 3.175.103,48**

VALOR CONSTRUÇÃO:  
R\$ 392.244,52  
Previsão (R2): 78,41%  
Vg/m²/2e e 18,63%  
px: 13.005,00  
px/24.567,18

Intervalo Conf.: 18,11%  
9 Test: 0,028  
5 Test: 0,002



### Localização



23975

### Amostra

#	Endereço	Valor(R\$)	Condo?	Padrão	Idade/Conservação	Térreo(m²)	Sobrados(m²)	Área Total(m²)	valor(R\$/m²)
1	R. Viso. de Pirajá, 434 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-062, Brazil	5000000	nao	medio	MS	168	0	226	22222.2222222227
2	R. Viso. de Pirajá - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, Brazil	22000000	nao	medio	AB	568	568	1436	15234.228714286
3	R. Vinícius de Moraes - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, Brazil	4900000	nao	alto	SB	128	0	173	28323.699421966
4	R. Viso. de Pirajá, 351 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-063, Brazil	850000	nao	alto	MS	31	0	31	27439.35463671
5	R. Barata Ribeiro, 504 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22040-002, Brazil	23000000	nao	medio	AB	1080	1080	3060	7656.6666666667
6	R. Barata Ribeiro, 531 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, Brazil	4000000	nao	medio	MS	750	0	750	53333.3333333333
7	Rua Djalma Ulrich - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, Brazil	2300000	nao	medio	SR	70	0	70	32857.142857143
8	Av. Nossa Sra. de Copacabana, 221 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22050-002, Brazil	2300000	nao	alto	SB	343	0	343	68063.916083916
9	Av. Nossa Sra. de Copacabana, 300 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22020-001, Brazil	2300000	nao	medio	SB	118	0	118	19866.6666666667

### Detalhes da Amostra

#	Link	Foto	Contato
1	Elemento inserido pelo Usuário		Privilégio Imóveis
2	Elemento inserido pelo Usuário		Pedro Imóveis
3	Elemento inserido pelo Usuário		R21 Arquitetos
4	Elemento inserido pelo Usuário		JR Andrade Imóveis
5	Elemento inserido pelo Usuário		Tracy Leunay Imóveis
6	Elemento inserido pelo Usuário		Nova Época Imóveis
7	Elemento inserido pelo Usuário		Privilégio Imóveis
8	Elemento inserido pelo Usuário		Nova Época Imóveis
9	Elemento inserido pelo Usuário		Zygel Imóveis

23986

**Tabela de Calculo**

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distancia Polo	Ln(distancia)	R\$/m² puro	R\$/m² padrao-conser
1	600000	5400000	185,16	16885261	16.641991669189	29163.966299416720	30110.359992693885
2	22000000	19800000	732	11989300	16.299464194827897	29149.180327948953	28713.6137934153
3	4900000	4410000	137,49	13247554	16.4363714753433	32675.060601438365	32075.060604363953
4	850000	765000	3*	13193773	16.3951039356781	24077.41935485871	25470.82816156129
5	23000000	20700000	1630	29522733	17.12387364146269	13529.411761705383	15193.245280262289
6	4000000	3600000	196	23267146	17.131976147935232	18461.538461010948	19402.61261815898
7	2300000	2670000	70	13201830	16.6805787381467	28571.428571428572	30143.157835294289
8	2300000	2670000	143	3854045	17.19282451379411	14475.52475624475	
9	2300000	2670000	113,3	37520416	17.440395789460874	18270.0294312236	18481.26557378376

**Análise**

Analisando a seção de coeficientes (Confiança b) concluímos que a variável X (metros quadrados) é **significativa para o modelo**, uma vez que o p-valor para o coeficiente foi menor que  $\alpha=1\%$ : o valor alcançado foi 0,3%.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máximo foi inferior a 1%: o valor alcançado foi 0,2%.

**Na seção de Coeficientes** temos as estimativas do intercepto e dos coeficientes relacionados às variáveis de entrada.

Como o coeficiente da variável *metros quadrados* (*b*) é positivo, concluímos que no intervalo da análise, um aumento deste provoca aumento no *valor* (coerente com as observações e realidade).

Outro dado importante refere-se ao  $R^2$  do modelo, em que podemos ter uma idéia da qualidade do ajuste efetuado. Dado seu valor, temos que cerca de 78.41% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado, e assim, temos um forte indício de que **o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados**.

Na seção do intervalo de confiança, este valor retrata, para uma confiança de 80%, o máximo de variabilidade em torno da posição central estimada pelo modelo. Significa, portanto, que existe uma variabilidade de 18.11% em torno do valor calculado para o imóvel avaliado.

23977

## Conclusão Geral

### VALOR DE MERCADO DE VENDA

R\$ 3.175.000,00

(três milhões cento e setenta e cinco mil reais)

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: I*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*



Tel.: 11.2348.5385

Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461

Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23978

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 18 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

23979

## ANEXO I – Relatório Fotográfico



Foto 1: Foto da Fachada da Loja na Rua Visconde de Pirajá 351



Foto 2: Foto anterior destacando a entrada da loja.

23980



Foto 3: Interior da Loja visualizando o logradouro público



Foto 4: Loja em Alto Padrão  
Piso revestido com placas cimentícias  
Paredes revestidas com porcelanato rústico

23981



Foto 5: Loja com recortes no gesso rebaixado e iluminação por luminárias embutidas



Foto 6: Foto do Interior da Loja visualizando a entrada dos provadores ao fundo

23982



Foto 7: Foto dos Provadores ao fundo




Foto 8: Foto do pequeno banheiro localizado ao fundo

**2H** ENGENHARIA

Tel.: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23.983



Foto 9: Foto do depósito localizado no segundo andar da loja

#### **TERMOS DE ENCERRAMENTO**

Concluído este trabalho, foi redigido o presente laudo composto de 18 folhas.

**2H** ENGENHARIA

Tel.: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

COPACABANA

23984



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS  
MASSAS FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO VALOR DE MERCADO DE VENDA  
DE LOJA EM COPACABANA**

23/985

**SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO - OUTUBRO DE 2017**

NORMA ABNT 14653

MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO<sup>(1)</sup>

<b>VALOR DE VENDA</b>	<b>R\$ 6.770.000,00<sup>(2)</sup></b>
Grau de Precisão	III – 78.41% <sup>(3)</sup>
Amplitude Confiança (80%)	Intervalo Confiança ≤30%

**Observações**

(1) O método FINAL utilizado para calcular o valor foi o método COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. Este método, quando passível de utilização, é o método preferencial utilizado pela ABNT 14653 para avaliação de imóveis urbanos.

Os elementos utilizados no método comparativo foram lojas e sobrelojas com acesso direto ao logradouro público localizados no bairro de Ipanema e Copacabana. As áreas das lojas pertencentes à amostra tiveram ponderação de área majoradas ou minoradas de acordo com o percentual de distribuição pelos pavimentos térreo, subsolo e jirau.

Os diferentes padrões construtivos foram equalizados utilizando o tratamento prévio permitido no item 9.2.1.2 c da ABNT 14653-2 – foram utilizados coeficientes de áreas equivalentes preconizados pela norma 12.721 utilizando o CUB do Estado do Rio de Janeiro

O modelo de cálculo concebido para precificação utilizou modelo exponencial por localização, parametrizado pela menor distância até o Metrô mais próximo em Ipanema ou Copacabana. Cada polo valorizante, dependendo da sua localização em Ipanema ou Copacabana, foi ponderado pela renda per capita média (censo 2010) do bairro correspondente à sua localização.

(2) Grau Máximo de Precisão Alcançado – III, com uma adequação do modelo de 78.4%

23/986

**Proprietário e Solicitante:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

CNPJ: 92.772.821/0109-84

Tel.: 55 21 3717-0317

Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21941-352

**Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA de loja comercial.

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conheedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

**Finalidade:**

Leilão Judicial.

**Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:**

Rua Rodolfo Dantas, 16 – Loja “A”

Copacabana – Rio de Janeiro – RJ



Foto A: Localização do Imóvel Avaliado marcado com um pin vermelho

23/987



Foto B: Foto da Fachada da Loja na Rua Rodolfo Dantas 16 – Loja 16A

#### **Loja de Rua - Pavimento Térreo com 435 m<sup>2</sup> - salão principal**

- *Estado de conservação: bom;*
- *Piso em cerâmica*
- *Forro em madeira*
- *Alvenarias revestidas em madeira ou tijolo aparente*

#### **Premissas Gerais**

##### **Localização e Infraestrutura Urbana / Uso do Solo / Mercado**

O mercado de imóveis atualmente é reflexo da volatilidade atual da economia. Diante de um cenário de incertezas, recessão da economia e queda da confiança no consumidor, o estoque de unidades novas construídas apresenta-se alto. Entre os fatores macroeconômicos para o arrefecimento do mercado imobiliário adiciona-se principalmente a diminuição da oferta de crédito para novas unidades, assim como o aumento da taxa de juros.

A busca atual pela liquidez imediata, motivada principalmente pela atratividade maior de títulos de renda fixa, tem inibido os investidores, de forma acumulada, para aquisição de novas unidades ou capitalização de fundos de investimento imobiliário. O resultado da combinação destes fatores reflete-se na redução gradual de preços dos imóveis em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o valor do terreno por metro quadrado estava muito aquecido.

Este cenário, invariavelmente, tem pressionado os valores de locação e venda em locais o metro quadrado havia saltado mais que a média de outras regiões – situação aplicável ao caso em tela.

23988

## Métodos Utilizados para a Avaliação

### MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

A conclusão final utiliza os valores calculados pelo método comparativo de dados de mercado, conforme preceitua a norma 14653-1 no item 7.5 sobre a escolha da metodologia: "A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliado, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1."

O método comparativo de dados de mercado analisou uma amostra baseada em imóveis localizados no mesmo bairro do imóvel avaliado.

### MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	: quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	: quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<b>PADRÃO</b>	: quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	: quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

- Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação
- Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

#### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

**Foram considerados como pólos valorizantes o eixo de Metrô da Rua Visconde de Pirajá e da Av. Nossa Senhora de Copacabana.**

**Foi considerada como variável do modelo, portanto, a menor distância até o Metrô mais próximo em Copacabana ou Ipanema. Cada pólo valorizante, dependendo da sua localização em Ipanema ou Copacabana, foi ponderado pela renda per capita média (censo 2010) do bairro correspondente à sua localização.**

**Renda de Copacabana – R\$ 6.990,00**

**Renda de Ipanema – R\$ 10.979,00**

23989

## Equação Geral

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$H$  = R\$/m<sup>2</sup> de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\beta$  = R\$/m<sup>2</sup> constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável).

## Preparação dos Dados

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

### Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

### Fator Oferta de 10%

Conforme preceitua a boa técnica e pronunciamentos de órgãos de perícia, adota-se o desconto de 10% sobre o valor à vista de todos os elementos da amostra

### Cálculo dos Valores de Construção – $H$ (somente para áreas edificadas)

O custo de área construída (R\$/m<sup>2</sup>), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$\text{(1)} \quad \text{custo área construída(1)} = [1/rAuAc(2)] * [\text{CUB padrão construtivo}(3)] * [\text{fator obsolescência}(4)]$$

<sup>(2)</sup> rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

<sup>(3)</sup> CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

<sup>(4)</sup> fator obsolescência

Fator Obsolescência = Fator Ross-Heidecke <sup>(5)</sup> \* 0,8 + 0,2 (Valor Residual)

<sup>(5)</sup> Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

## Fator de Ponderação dos Pavimentos

Em lojas comerciais típicas de rua, a prevalência de áreas maiores localizadas no térreo, facilmente acessíveis pelos pedestres, possui peso maior e valor maior que outros pavimentos.

Essa relação de importância entre os diversos pavimentos está listado abaixo:

Pavimento	Peso
Térreo	1,0
Superior/Inferior/Mezanino	0,33
Subsolo/Estacionamento	0,2

23990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
a	Nova	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos
b	Nova / Regular	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura
c	Regular	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura
d	Regular / Reparos Simples	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura
e	Reparos Simples	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico
f	Reparos Simples a Importantes	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura
g	Reparos Importantes	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização
h	Reparos Importantes a edificação sem valor	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos

Tabela H1: Padrão de Conservação dos Imóveis  
Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE								
IDADE	a	b	c	d	e	f	g	h
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

Tabela H2: Tabela Ross Heidecke de depreciação  
Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação

23/01

Código no Laudo	Descrição Código		Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo	: Excelente	10%	a	0,945
SB	Seminovo	: Bom	30%	b	0,802
SR	Seminovo	: Regular	30%	e	0,659
MB	Meia-Vida	: Bom	50%	e	0,512
MR	Meia-Vida	: Ruim	50%	g	0,296
AB	Antigo	: Bom	80%	e	0,229
AR	Antigo	: Ruim	80%	g	0,133

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de  $\text{R\$}/\text{m}^2$  de área construída para cada elemento, este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliado. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliado – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de  $Y(\text{R\$}/\text{m}^2)$  podem ser finalmente calculados.

$$\text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Total} (\text{R\$}/\text{área Total}) - \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção sem equalização}$$

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} + \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção equalizada.}$$

**Equação Geral após equalização:**  $Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta \ln(x) \mid \text{termo } H \text{ tornou-se constante.}$

23992

Cálculo

## Laudo de Avaliação de Loja


## LEITURAS DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES

LOJA - 435 m<sup>2</sup>


Padrastatoje (conservacijoje) išsaubavus vėlesniems būsimiems žmonėms.



## Regressão por Distância



## Localização



23993

**Amostra**

#	Endereço	Valor(R\$)	Condit.	Padras	Idade/Conservação	Torre(s)(m)	Fundação(m)	Área Total(m²)	Valor(R\$/m²)
1	R. Vitor de Polya, 474 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ 22410-002, Brasil	1.100.000,00	ruim	ótimo	100	10	200	1.100.000,00	5.500,00/m²
2	R. Viso de Pávata - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	1.100.000,00	ruim	ótimo	100	10	200	1.100.000,00	5.500,00/m²
3	R. Vivaldo de Almeida Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	1.000.000,00	ruim	ótimo	100	10	200	1.000.000,00	5.000,00/m²
4	R. Viso de Pávata 474 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ 22410-002, Brasil	1.100.000,00	ruim	ótimo	100	10	200	1.100.000,00	5.500,00/m²
5	R. Barata Ribeiro, 820 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ 22040-002, Brasil	1.000.000,00	ruim	ótimo	100	10	200	1.000.000,00	5.000,00/m²
6	R. Barata Ribeiro 820 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	1.000.000,00	ruim	ótimo	100	10	200	1.000.000,00	5.000,00/m²
7	Rua Egípcio (lado) - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, Brasil	1.000.000,00	ruim	ótimo	100	10	200	1.000.000,00	5.000,00/m²
8	Av. Nossa Sen. de Copacabana, 221 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ 22040-002, Brasil	1.000.000,00	ruim	ótimo	100	10	200	1.000.000,00	5.000,00/m²
9	Av. Nossa Sen. de Copacabana 221 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ 22040-002, Brasil	1.000.000,00	ruim	ótimo	100	10	200	1.000.000,00	5.000,00/m²

**Detalhes da Amostra**

#	Link	Foto	Contexto
1	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento inserido pelo Usuário
2	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento inserido pelo Usuário
3	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento inserido pelo Usuário
4	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento inserido pelo Usuário
5	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento inserido pelo Usuário
6	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento inserido pelo Usuário
7	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento inserido pelo Usuário
8	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento inserido pelo Usuário
9	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento inserido pelo Usuário

23994

Tabela de Cálculo

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distância Pelo	Unid(standar)	R\$m2 para	R\$m2 padrão-conser
1.	44979000	5422000	136.10	0.00000000	0.00000000	31.33420000	30.93140000
2.	220000000	150K.0000	7.07	0.00000000	0.00000000	31.33420000	30.93140000
3.	49000000	4630000	137.60	0.00000000	0.00000000	31.33420000	30.93140000
4.	15000000	1765000	7.07	0.00000000	0.00000000	31.33420000	30.93140000
5.	25000000	20700000	10.00	0.00000000	0.00000000	31.33420000	30.93140000
6.	404.3000	3600000	104	0.00000000	0.00000000	31.33420000	30.93140000
7.	23000000	2300000	104	0.00000000	0.00000000	31.33420000	30.93140000
8.	23000000	2300000	104	0.00000000	0.00000000	31.33420000	30.93140000
9.	21000000	2070000	117.0	0.00000000	0.00000000	31.33420000	30.93140000

## Análise

Analisando a seção de coeficientes (Confiança b) concluímos que a variável X (metros quadrados) é **significativa para o modelo**, uma vez que o p-valor para o coeficiente foi menor que  $\alpha=1\%$ : o valor alcançado foi 0,3%.

Em relação ao **teste F de Snedecor (F Test)**, o nível de significância máximo foi inferior a 1%: o valor alcançado foi 0,2%.

**Na seção de Coeficientes** temos as estimativas do intercepto e dos coeficientes relacionados às variáveis de entrada.

Como o coeficiente da variável *metros quadrados* (*b*) é positivo, concluímos que no intervalo da análise, um aumento deste provoca aumento no *valor* (coerente com as observações e realidade).

Outro dado importante refere-se ao  $R^2$  do modelo, em que podemos ter uma idéia da qualidade do ajuste efetuado. Dado seu valor, temos que cerca de 78.41% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado, e assim, temos um forte indício de que **o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados**.

Na seção do intervalo de confiança, este valor retrata, para uma confiança de 80%, o máximo de variabilidade em torno da posição central estimada pelo modelo. Significa, portanto, que existe uma variabilidade de  $\pm 35.62\%$  em torno do valor calculado para a loja avaliada.

23995

## Conclusão Geral

### VALOR DE MERCADO DE VENDA

R\$ 6.770.000,00

(seis milhões setecentos e setenta mil reais)

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: I*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*



Tel.: 11.2348.5385

Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461

Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23996

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 18 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

23998

## ANEXO I – Relatório Fotográfico



Foto 1: Foto da Fachada da Loja na Rua Rodolfo Dantas, 16 – Loja "16A"



Foto 2: Panorama geral da Loja transformada em restaurante  
Piso em cerâmica  
Forro em madeira  
Alvenarias revestidas em madeira ou tijolo aparente

23/998




Foto 3: Foto da loja sob outra perspectiva




Foto 4: Panorama geral da área da loja onde funciona o bar do restaurante

**2H** ENGENHARIA

Tel.: 11.2348.5385

Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

23999



Foto 5: Perspectiva geral do corredor de circulação da loja operando como restaurante



Foto 6: Área da loja onde opera o restaurante

240°




Foto 7: Hall de circulação dos banheiros



Foto 8: Padrão geral dos banheiros da loja comercial

**2H** ENGENHARIA

Tel.: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24001



Foto 9: Padrão geral do banheiro masculino onde se localiza a loja avalianda

#### **TERMOS DE ENCERRAMENTO**

Concluído este trabalho, foi redigido o presente laudo composto de 18 folhas.

*Belo Horizonte*

*24º02*

*S. J. Judô*

*Batista*



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS MASSAS**

**FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO VALOR DE MERCADO DE VENDA DE LOJA**

24003

**SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO - OUTUBRO DE 2017**

NORMA ABNT 14653

MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO<sup>(1)</sup>

<b>VALOR DE VENDA</b>	<b>R\$ 425.000,00<sup>(2)</sup></b>
Grau de Precisão	III – 79.02% <sup>(3)</sup>
Amplitude Confiança (80%)	Intervalo Confiança ≤30%

**Observações**

(1) O método FINAL utilizado para calcular o valor foi o método COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. Este método, quando possível de utilização, é o método preferencial utilizado pela ABNT 14653 para avaliação de imóveis urbanos.

Os elementos utilizados no método comparativo foram lojas com acesso direto ao logradouro público localizadas no Centro de Salvador, incluindo também os bairros da Barra, Comercio e outros. As áreas das lojas pertencentes à amostra tiveram ponderação de área majoradas ou minoradas de acordo com o percentual de distribuição pelos pavimentos térreo, subsolo e jirau.

Os diferentes padrões construtivos foram equalizados utilizando o tratamento prévio permitido no item 9.2.1.2 c da ABNT 14653-2 – foram utilizados coeficientes de áreas equivalentes preconizados pela norma 12.721 utilizando o CUB do Estado da Bahia.

O modelo de cálculo concebido para precificação utilizou modelo exponencial por localização, parametrizado pela menor distância até um dos bairros mais valorizados de Salvador: o bairro da Barra.

(2) Grau Máximo de Precisão Alcançado – III, com uma adequação do modelo de 79.02%

24004

**Proprietário e Solicitante:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

CNPJ: 92.772.821/0109-84

Tel.: 55 21 3717-0317

Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21941-352.

**Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA de loja comercial.

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

**Finalidade:**

Leilão Judicial.

**Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:**

Rua Bélgica 148 esquina com a Rua Estados Unidos

Centro – Salvador - Bahia



Foto A: Localização da Edificação onde se localiza o imóvel avaliado na Rua da Bélgica, 148  
Edificação localizada na Esquina com a Rua Estados Unidos, região de grande fluxo de pessoas

2405



Foto B: Localização da Loja apontada como uma seta vermelha na esquina da Rua Bélgica com Estados Unidos



Foto B: Foto da Fachada da Loja na Rua Bélgica esquina com a Rua Estados Unidos  
Loja destacada por um retângulo amarelo

#### Loja de Rua com Sobreloja – área útil: 142,27 m<sup>2</sup>

- *Estado de conservação: bom;*
- *Salão térreo com piso cerâmico e rebaixo em gesso;*
- *Sobreloja com piso cerâmico sem rebaixo;*
- *Alvenarias pintadas em acrílico;*
- *Áreas Molhadas com piso em cerâmica e alvenarias pintadas a acrílico*

2400<sup>6</sup>

## Premissas Gerais

### Localização e Infraestrutura Urbana / Uso do Solo / Mercado

O mercado de imóveis atualmente é reflexo da volatilidade atual da economia. Diante de um cenário de incertezas, recessão da economia e queda da confiança no consumidor, o estoque de unidades novas construídas apresenta-se alto. Entre os fatores macroeconômicos para o arrefecimento do mercado imobiliário adiciona-se principalmente a diminuição da oferta de crédito para novas unidades, assim como o aumento da taxa de juros.

A busca atual pela liquidez imediata, motivada principalmente pela atratividade maior de títulos de renda fixa, tem inibido os investidores, de forma acumulada, para aquisição de novas unidades ou capitalização de fundos de investimento imobiliário. O resultado da combinação destes fatores reflete-se na redução gradual de preços dos imóveis em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o valor do terreno por metro quadrado estava muito aquecido.

Este cenário, invariavelmente, tem pressionado os valores de locação e venda em locais o metro quadrado havia saltado mais que a média de outras regiões – situação aplicável ao caso em tela.

## Métodos Utilizados para a Avaliação

### MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

A conclusão final utiliza os valores calculados pelo método comparativo de dados de mercado, conforme preceitua a norma 14653-1 no item 7.5 sobre a escolha da metodologia: “A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliado, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.”

O método comparativo de dados de mercado analisou uma amostra baseada em imóveis localizados na mesma região do imóvel avaliado.

24<sup>00</sup>X

## MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	: quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	: quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<b>PADRÃO CONSERVAÇÃO</b>	: quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
	: quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

- Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação
- Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

**Foi considerado como pólo valorizante a proximidade de um dos bairros mais valorizados de Salvador, o bairro da Barra.**

### Equação Geral

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (R$/m^2) = \alpha + \beta + \gamma \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$\beta$  =  $R$/m^2$  de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\gamma$  =  $R$/m^2$  constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

24/08

## Preparação dos Dados

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

### Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

### Fator Oferta de 10%

Conforme preceitua a boa técnica e pronunciamentos de órgãos de perícia, adota-se o desconto de 10% sobre o valor à vista de todos os elementos da amostra

### Cálculo dos Valores de Construção – H (somente para áreas edificadas)

O custo de área construída (R\$/m<sup>2</sup>), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$\text{(1) custo área construída(1)} = [1/rAuAc(2)] * [\text{CUB padrão construtivo}(3)] * [\text{fator obsolescência}(4)]$$

(2) rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

(3) CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

(4) fator obsolescência

Fator Obsolescência = Fator Ross-Heidecke <sup>(5)</sup> \* 0,8 + 0,2 (Valor Residual)

(5) Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

### Fator de Ponderação dos Pavimentos

Em lojas comerciais típicas de rua, a prevalência de áreas maiores localizadas no térreo, facilmente acessíveis pelos pedestres, possui peso maior e valor maior que outros pavimentos. Essa relação de importância entre os diversos pavimentos está listado abaixo:

Pavimento	Peso
Térreo	1,0
Superior/Inferior/Mezanino	0,33
Subsolo/Estacionamento	0,2

24009

### ESTADO DE CONSERVAÇÃO

a	Nova	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos
b	Nova / Regular	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura
c	Regular	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura
d	Regular / Reparos Simples	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura
e	Reparos Simples	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico
f	Reparos Simples a Importantes	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura
g	Reparos Importantes	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização
h	Reparos Importantes a edificação sem valor	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos

Tabela H1: Padrão de Conservação dos Imóveis  
Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.

### ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE

IDADE	a	b	c	d	e	f	g	h
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

Tabela H2: Tabela Ross Heidecke de depreciação  
Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação

24<sup>10</sup>

Código no Laudo	Descrição Código	Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo : Excelente	10%	a	0,945
SB	Seminovo : Bom	30%	b	0,802
SR	Seminovo : Regular	30%	e	0,659
MB	Meia-Vida : Bom	50%	e	0,512
MR	Meia-Vida : Ruim	50%	g	0,296
AB	Antigo : Bom	80%	e	0,229
AR	Antigo : Ruim	80%	g	0,133

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de R\$/m<sup>2</sup> de área construída para cada elemento, este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliado. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliado – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de Y(R\$/m<sup>2</sup>) podem ser finalmente calculados.

24<sup>511</sup>

Cálculo

## Laudo de Avaliação de Loja de Rua


#### ANSWER

LOJA - 94.5191 m<sup>2</sup>


Já no final de 2015/2016, o Brasil é o maior produtor mundial de café, com uma safra estimada em 44,5 milhões de sacas, que representam 30% da produção mundial. O Brasil é o maior exportador de café do mundo, com 90% das suas exportações destinadas ao exterior.



## Regressao por Distancia



## Localização



24012

**Amostra**

#	Endereço	Valor(R\$)	Condo?	Padrão	Idade/Conservação	Térreo(m²)	Subsolo(m²)	Área Total(m²)	Valor(R\$/m²)
1	Ladeira da Conceição da Praia - Comércio, Salvador - BA, Brasil	250000	Não	baixo	AB	150	0	150	1666.6666666666667
2	Bvd. América - Nazaré, Salvador - BA, 40310-140, Brasil	800000	Não	medio	MB	150	0	300	2666.666666666667
3	R. Fernandes Velloso - Calçada, Salvador - BA, Brasil	300000	Não	medio	MB	100	0	100	3000.0
4	Ladeira da Conceição das Pedras, Salvador, BA	100000	Não	baixo	AB	75	0	75	1333.3333333333333
5	Av. Sete de Setembro, Salvador - BA, Brasil	450000	Não	medio	SR	70	0	70	642.8571428571429
6	R. Olímpio, Salvador - BA, Brasil	250000	Não	medio	MB	100	0	100	2500.0
7	R. Santos Dumont - Fazenda Coutos, Salvador - BA, 40130-570, Brasil	1200000	Não	medio	MB	475	0	475	2500.0
8	Av. Almirante Marques de Teixeira, Barra, Salvador - BA, 40140-230, Brasil	1000000	Não	medio	MB	635	0	635	1587.301587301587
9	Av. Almirante Marques de Teixeira, Barra, Salvador - BA, 40140-230, Brasil	2950000	Não	medio	MB	200	0	200	14750.0
10	Rua Barão do Cotelceiro - Calçada, Salvador - BA, Brasil	605000	Não	medio	AB	432	0	432	1402.790279027903

**Detalhes da Amostra**

#	Link	Foto	Comentário
1	Elemento inserido pelo Usuário		Noturno.
2	Elemento inserido pelo Usuário		Noturno.
3	Elemento inserido pelo Usuário		Noturno.
4	Elemento inserido pelo Usuário		Quintal com jardim.
5	Elemento inserido pelo Usuário		Laje em blocos brancos.
6	Elemento inserido pelo Usuário		Laje em concreto branco.
7	Elemento inserido pelo Usuário		Referência móveis.

24/07/2013

6	Elemento inserido pelo Usuário		Linha de telhado
9	Elemento inserido pelo Usuário		Linha de telhado
10	Elemento inserido pelo Usuário		Linha de telhado

Tabela de Cálculo

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distância Ponto	Unidistância	R\$/m² para	R\$/m² padrao-constr
1	250000	225000	90,0	0,000	0,36000000000000007	210,00000000000002	243,56280000000003
2	800000	720000	100,0	0,000	0,36000000000000007	210,00000000000002	243,56280000000003
3	3600000	3240000	60,0	0,000	0,36000000000000007	210,00000000000002	243,56280000000003
4	100000	90000	25,0	0,00000000000000007	0,36000000000000007	210,00000000000002	243,56280000000003
5	450000	405000	90,0	0,000	0,36000000000000007	210,00000000000002	243,56280000000003
6	330000	297000	60,0	0,000	0,36000000000000007	210,00000000000002	243,56280000000003
7	1300000	1170000	631,75	0,000	0,36000000000000007	181,00000000000001	243,56280000000003
8	1600000	960000	844,65	0,00	0,36000000000000007	181,00000000000001	243,56280000000003
9	2850000	2655000	267,65	0,00	0,36000000000000007	181,00000000000001	243,56280000000003
10	650000	625000	45,0	0,000	0,36000000000000007	210,00000000000002	243,56280000000003

## Análise

Analisando a seção de coeficientes (Confiança b) concluímos que a variável X (metros quadrados) é **significativa para o modelo**, uma vez que o p-valor para o coeficiente foi menor que  $\alpha=1\%$ : o valor alcançado foi inferior a 0,1%.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máximo foi inferior a 1%: o valor alcançado foi inferior a 0,1%.

**Na seção de Coeficientes** temos as estimativas do intercepto e dos coeficientes relacionados às variáveis de entrada.

Como o coeficiente da variável *metros quadrados* (*b*) é positivo, concluímos que no intervalo da análise, um aumento deste provoca aumento no *valor* (coerente com as observações e realidade).

Outro dado importante refere-se ao  $R^2$  do modelo, em que podemos ter uma idéia da qualidade do ajuste efetuado. Dado seu valor, temos que cerca de 79.02% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado, e assim, temos um forte indício de que **o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados**.

Na seção do intervalo de confiança, este valor retrata, para uma confiança de 80%, o máximo de variabilidade em torno da posição central estimada pelo modelo. Significa, portanto, que existe uma variabilidade de 0% em torno do valor calculado para a loja avalianda.

240 14

**Conclusão Geral****VALOR DE MERCADO DE VENDA****R\$ 425.000,00****(quatrocentos e vinte e cinco mil reais)***Classificação quanto ao grau de fundamentação: I**Classificação quanto ao grau de precisão: III*

Tel.: 11.2348.5385

Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461

Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24.01.15

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 20 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

24016

## ANEXO I – Relatório Fotográfico




Foto 1: Foto da Fachada da Loja na Rua Maestro Bélgica esquina com a Rua Estados Unidos  
Loja destacada por um retângulo amarelo



Foto 2: Fachada da loja em destaque na esquina da Rua Bélgica com Rua Estados Unidos

24/07X



Foto 3: Salão principal de atendimento no Pavimento Térreo



Foto 4: Área de estações de trabalho no regime de call center no pavimento térreo

24/01/18



Foto 5: Pequena sala de TI localizada no pavimento térreo




Foto 6: Escada de acesso à sobreloja

**2H** ENGENHARIA

Tel.: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24020



Foto 9: Pequena sala de depósito na sobreloja



Foto 10: Cômodo com acesso aos sanitários na sobreloja

## **TERMOS DE ENCERRAMENTO**

Concluído este trabalho, foi redigido o presente laudo composto de 19 folhas.

**2H** ENGENHARIA

Tel.: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel.: 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

Ricardo Teixeira

Pecas

24021



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS  
MASSAS FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO VALOR DE MERCADO DE VENDA DE  
TERRENO**

24/02/22

**SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO – OUTUBRO 2017 – ABNT  
14653/1**

**VENDA – MÉTODO EVOLUTIVO**

<b>VALOR DE MERCADO NEGOCIAÇÃO LIVRE DE FATORES QUE PRESSIONEM VENDA</b>	<b>R\$ 8.300.000,00</b>
<b>VALOR DE TERRENO</b>	<b>R\$ 5.550.000,00</b>
<b>VALOR DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ 2.750.000,00</b>
Grau de Precisão Confiança (80%)	III $R^2 = 84.74\%$ $\leq 30\%$

**Observações**

- (1) O método FINAL utilizado foi o MÉTODO EVOLUTIVO. Ao separar os componentes terreno e construção, analisando-os separadamente, este método torna-se particularmente eficiente para retratar imóveis cujo valor do terreno necessita ser estudado e analisado individualmente.
- (2) Para cálculo do terreno, a amostra utilizou terrenos localizados nas imediações do Centro de São José dos Pinhais.  
O cálculo do terreno ponderou a localização de cada um dos elementos da amostra, calculando a distância de cada elemento, respectivamente, até determinado pólo valorizante na região.  
O valor do terreno, portanto, foi parametrizado pela menor distância até o Centro de São José dos Pinhais, pólo valorizante típico da região.
- (3) O valor da construção foi determinado pelo método da quantificação de custos, considerando a tipologia/padrão construtivo/conservação da casa.
- (4) Grau de Precisão III ( $\leq 30\%$ ), com uma adequação do modelo de 84.74% ( $R^2$ ).

24023

**Proprietário e Solicitante:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

CNPJ: 92.772.821/0109-84

Tel.: 55 21 3717-0317

Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21941-352

**Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA de loja comercial.

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

**Finalidade:**

Leilão Judicial.

**Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:**

Terreno localizado na Av. Rocha Pombo, 3113

Novo Número: Av. Rocha Pombo, 3157

São José dos Pinhais - PR

**Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:**

Foto A: Mapa de Localização do imóvel avaliado, marcado pelo Retângulo Vermelho  
Imóvel na Esquina das Ruas Niterói e Av. Rocha Pombo 1357

24024



Foto B: Área do Terreno em Planta coincide aproximadamente com os dados exibidos na certidão de matrícula  
 Área da Certidão : 5.000 m<sup>2</sup>  
 Área Real : 4.930 m<sup>2</sup>




Foto C: Fachada frontal do Imóvel na Av. Rocha Pombo sendo utilizado como estacionamento

24025

### Galpão e Coberturas no Terreno: 3.500 m<sup>2</sup>




Foto D: 3 (três) Coberturas localizadas nos fundos do terreno com área construída de 2.200 m<sup>2</sup>




Foto E: Galpão localizado na frente do terreno com área aproximada de 1.300 m<sup>2</sup>

24026

## Características Construtivas

- **Galpão na parte central**, onde se localiza a administração/dependências de empregados:  
Fechamento lateral em alvenaria;  
Cobertura formada por tesoura em madeira com telhas cerâmicas;  
Piso do galpão cimentado polido;  
Alvenarias pintadas a látex;  
Áreas molhadas com cerâmicas e azulejos.
- **Coberturas metálicas no restante do terreno**, para guarda e estacionamento de veículos:  
Sem fechamento lateral;  
Cobertura formada por estrutura metálica esbelta.  
Piso em cimentado rústico ou pedrisco;

### Localização e Infraestrutura Urbana / Uso do Solo / Mercado

A região do entorno do imóvel avaliado, incluindo o próprio bairro, conta com infraestrutura urbana completa: iluminação, água, esgoto, telefonia e serviço de dados.

A região do entorno do imóvel avaliado é uma zona aeroportuária, com uma série de restrições. Embora o imóvel esteja muito próximo desta zona, a caracterização de seu zoneamento é ZOC (Zona de Ocupação Consolidada).




Foto F: Zoneamento do Imóvel Avaliado caracterizado como ZOC (marcação estrela azul)

### Coeficientes Urbanísticos Principais da ZOC:

- Coef Aproveitamento = 1
- Taxa de Ocupação = 50%
- Altura máxima de pavimentos = 2

24028




Foto F: Provável Área a ser desapropriada para construção da terceira pista do aeroporto de São José dos Pinhais  
Destaque para o provável traçado da pista em preto (marcado por uma seta vermelha)

Imóvel Avaliado (Retângulo Azul) fora da provável área a ser desapropriada

Fonte: Gazeta do Povo

### Mercado de Imóveis na Região do Aeroporto

Está em trâmite uma proposta conjunta da União/Estado do PR/ São José dos Pinhas sobre a possibilidade de desapropriação de área no entorno do aeroporto, objetivando a construção da terceira pista do aeródromo de Afonso Pena. Entretanto, mesmo havendo essa sinalização do poder público, não existe publicação de decreto de desapropriação tampouco orçamento público suficiente para efetuar as desapropriações necessárias.

Tratando-se do imóvel avaliado, as informações preliminares indicam que não fará parte das quadras que serão desapropriadas. **Contudo, isso não impede o poder público, por decretação de necessidade pública, a desapropriação de qualquer área da zona metropolitana, inclusive o terreno avaliado.**

Tratando-se do mercado de imóveis, o panorama atual recessivo é reflexo da volatilidade da economia. Diante de um cenário de incertezas, recessão da economia e queda da confiança no consumidor, o estoque de unidades novas construídas apresenta-se alto. Entre os fatores macroeconômicos para o arrefecimento do mercado imobiliário adiciona-se principalmente a diminuição da oferta de crédito para novas unidades, assim como o aumento da taxa de juros.

A busca atual pela liquidez imediata, motivada principalmente pela atratividade maior de títulos de renda fixa, tem inibido os investidores, de forma acumulada, para aquisição de novas unidades ou capitalização de fundos de investimento imobiliário. O resultado da combinação destes fatores reflete-se na redução gradual de preços dos imóveis em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o valor do terreno por metro quadrado estava muito aquecido.

24/02/8

Este cenário, invariavelmente, tem pressionado os valores de locação e venda em locais onde metro quadrado havia saltado mais que a média de outras regiões – situação aplicável ao caso em tela.

## **Métodos Utilizado para Avaliação – MÉTODO EVOLUTIVO**

Em imóveis sui generis, é típica a utilização do método evolutivo para precificação dos ativos.  
**O método EVOLUTIVO foi, portanto, o MÉTODO ADOTADO.**

O primeiro passo, portanto, é determinar o valor do terreno.

O terreno do imóvel avaliado será comparado com outros terrenos utilizando o Método Comparativo de Dados de Mercado por REGRESSÃO LINEAR. A amostra utilizada utilizou terrenos nus localizados na região central de São José dos Pinhais - PR.

A localização de cada elemento da amostra foi ponderada por uma regressão linear exponencial.

De posse do valor do terreno, o valor das benfeitorias (construções) será determinado para alcançar o valor final do imóvel avaliado.

### **MODELO DE REGRESSÃO LINEAR**

---

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	:quanto maior a área, maior o valor da variável dependente'
<b>POLO VALORIZANTE</b>	:quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<b>PADRÃO</b>	:quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	:quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

- Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação
- Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

### **Conceito de Pólo Valorizante**

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R\$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

**O pólo valorizante escolhido foi o Centro de São José dos Pinhais.**

24/02/29

## Equação Geral

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$H$  = R\$/m<sup>2</sup> de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\beta$  = R\$/m<sup>2</sup> constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o polo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

## Preparação dos Dados

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

### Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

### Fator Oferta de 10%

Conforme preceitua a boa técnica e pronunciamentos de órgãos de perícia, adota-se o desconto de 10% sobre o valor à vista de todos os elementos da amostra.

### Cálculo dos Valores de Construção – $H$ (somente para áreas edificadas)

O custo de área construída (R\$/m<sup>2</sup>), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$\text{(1)} \quad \text{custo área construída(1)} = [1/rAuAc(2)] * [\text{CUB padrão construtivo}(3)] * [\text{fator obsolescência}(4)]$$

<sup>(2)</sup> rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

<sup>(3)</sup> CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

<sup>(4)</sup> fator obsolescência

Fator Obsolescência = Fator Ross-Heidecke <sup>(5)</sup> \* 0,8 + 0,2 (Valor Residual)

<sup>(5)</sup> Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

24030

<b>a</b>	<b>Nova</b>	<b>Edificação Nova com reforma com menos de dois anos</b>
<b>b</b>	<b>Nova / Regular</b>	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura
<b>c</b>	<b>Regular</b>	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura
<b>d</b>	<b>Regular / Reparos Simples</b>	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura
<b>e</b>	<b>Reparos Simples</b>	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico
<b>f</b>	<b>Reparos Simples a Importantes</b>	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura
<b>g</b>	<b>Reparos Importantes</b>	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização
<b>h</b>	<b>Reparos Importantes a edificação sem valor</b>	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos

*Tabela H1: Padrão de Conservação dos Imóveis  
Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.*

IDADE	ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE							
	a	b	c	d	e	f	g	h
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

*Tabela H2: Tabela Ross Heidecke de depreciação  
Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação*

Código no Laudo	Descrição Código		Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo	: Excelente	10%	a	0,945
SB	Seminovo	: Bom	30%	b	0,802
SR	Seminovo	: Regular	30%	e	0,659
MB	Meia-Vida	: Bom	50%	e	0,512
MR	Meia-Vida	: Ruim	50%	g	0,296
AB	Antigo	: Bom	80%	e	0,229
AR	Antigo	: Ruim	80%	g	0,133

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de R\$/ $\text{m}^2$  de área construída para cada elemento, este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliado. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliado – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de  $Y(\text{R\$}/\text{m}^2)$  podem ser finalmente calculados.

$$\text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Total} (\text{R\$}/\text{área Total}) - \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção sem equalização}$$

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} + \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção equalizada.}$$

**Equação Geral após equalização:**  $Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta \ln(x) \mid \text{termo } H \text{ tornou-se constante.}$

24032

## Cálculo – VALOR DE VENDA

## Laudo de Avaliação de Galpão

*Lendas de Aveiaçao de Galpao*




GALPAQ - 3500 m<sup>2</sup>

**Área de Terreno:** 5.000,00m<sup>2</sup> | **Tipo de Terreno:** Padrão  
**Padrão:** médio | **Conservação:** MB - ruiva/viúva com conservação boa  
Av. Rocca Porchat, 3157 - São Geraldo, São José dos Campos - SP 13300-280 - Brazil  
GALPÃO em Construção




## Regressão por Distância

MISSING EVIDENCE



## Localização



24033

#	Endereço	Valor(R\$)	Ferr. (m²)	Topog.	Condô?	Valor(R\$/m²)
1	R. Ar Alberti, 320 - São Cristovão, São José dos Pinhais - PR, Brazil	15000000	87,71	1	não	17157810292155
2	R. Benjamin Negócio, Maringávua, São José dos Pinhais - PR, Brazil	2500000	57,00	1	não	43,6
3	R. Boa Esperança, 399 - Cruzeiro, São José dos Pinhais - PR, 83010-010, Brazil	990000	92,75	1	não	107183076378378
4	R. Arapongas, 462 - São Cristovão, São José dos Pinhais - PR, 83040-200, Brazil	390000	57,00	1	não	680
5	R. Ten. Djalma Dutra, São José dos Pinhais - PR, Brazil	10500000	49,45	1	não	21233559261861
6	Av. das Torres, 3601 - São Pedro, São José dos Pinhais - PR, 82005-450, Brazil	9000000	56,10	1	não	162,8571428571
7	R. Ten. Ojalma Dutra, São José dos Pinhais - PR, Brazil	5500000	58,10	1	não	94,3628125265
8	R. Dr. Cláudio dos Santos, 23 - Canasvieira, São José dos Pinhais - PR, 83005-180, Brazil	3500000	14,92	1	não	23763485983308
9	R. Passos de Oliveira, São José dos Pinhais - PR, Brazil	1350000	61,1	1	não	22012829499184
10	R. Barão do Cerro Azul, São José dos Pinhais - PR, Brazil	1250000	63,49	1	não	19264410616333

### Detalhes da Amostra

#	Link	Foto	Contato
1	Elemento inserido pelo Usuário		41-3435.7770
2	Elemento inserido pelo Usuário		41-3435.7386
3	Elemento inserido pelo Usuário		SAC Imóveis
4	Elemento inserido pelo Usuário		Circor Imóveis
5	Elemento inserido pelo Usuário		via Negócios Imóveis
6	Elemento inserido pelo Usuário		41.3288.3967
7	Elemento inserido pelo Usuário		41-3435.7386
8	Elemento inserido pelo Usuário		41-3435.1511

24034

9	Elemento inserido pelo Usuário		Calcular Imóveis
10	Elemento inserido pelo Usuário		Calcular Imóveis

**Tabela de Cálculo**

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distância Pólo	Ln(distância)	R\$/m² puro	R\$/m² pedra+concreto
1	15000000	13500000	8771	1018	7,104985482698426	1.500.121.512.040,17	1529.163151204032
2	2900000	2610000	28000	9322	9,026657689342886	77	99
3	997000	897500	628	1276	7,151685483994735	6.990.5005640140703	920.0540430540581
4	390000	351000	600	2022	7,6112842399580417	888	985
5	10500000	9450000	4943	385	6,982742737158593	1911.0212395692618	1911.0212395692618
6	9900000	8910000	5600	949	6,861408746609926	1.931.0714285714,92	1931.0714285714287
7	5500000	4950000	2830	936	6,992742737158593	1.248.116807771817	1448.1169377738317
8	3500000	3150000	1498	609	6,411818787706897	2102.803738317757	2102.803738317757
9	1350000	1215000	613	709	6,5638551265321274	1.352.655464926593	1982.0554649265935
10	1250000	1125000	649	656	6,96224364266297	1.743.432954637532	1733.4360054399538

### Análise

Como medida inicial da qualidade do ajuste proporcionado pelo modelo, primeiramente será analisado o coeficiente R<sup>2</sup>. Dado seu valor, temos que cerca de 84.74% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado: temos, assim, um forte indício de que **o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados**.

Analizando o coeficiente b (Confiança b) concluímos que a variável X (distância) é **significativa para o modelo**, uma vez que o p-valor alcançado (<0.001) para o coeficiente foi menor que  $\alpha=1\%$ .

Como o coeficiente da variável *distância* (*b*) é negativo, concluímos que, no intervalo da análise, um aumento deste provoca diminuição no *valor* – existe, de acordo com a expectativa, um pólo valorizante.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máximo foi inferior a 1%: o valor alcançado atingiu  $F < 0.001$

Para um grau de confiança de 80%, existe uma variabilidade de 0% do valor projetado.

24035

## Conclusão Geral

### VALOR DE MERCADO DE VENDA

**R\$ 8.300.000,00**

**(oito milhões e trezentos mil reais)**

**VALOR DO TERRENO : R\$ 5.550.000,00**

**VALOR DA CONSTRUÇÃO : R\$ 2.750.000,00**

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: II*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*

24036

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 22 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

São Paulo, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

24/03/07

## ANEXO I – Relatório Fotográfico




Foto 1: Fachada frontal do Imóvel na Av. Rocha Pombo sendo utilizado como estacionamento



Foto 2 : Área frontal do Terreno com vista para a Av. Rocha Pombo




Foto 3: Vista da entrada do terreno visualizando o SENAC

24038



Foto 4: Mudança na numeração do Prédio: número novo passa a ser 3157



Foto 5: Área coberta frontal do imóvel



Foto 6: Área coberta do imóvel com telhas cerâmicas visualizando a entrada principal do galpão

**2H** ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2 Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24039



Foto 7: Área coberta do imóvel na frente do terreno, com destaque para o piso cimentado polido  
Destaque para a construção em alvenaria com telhas cerâmicas




Foto 8: Sala de administração do Estacionamento



Foto 9: Copo – cozinha do estacionamento para funcionários

24040



Foto 10: Banheiros para funcionários localizados no Galpão




Foto 11: Perspectiva geral do imóvel, visualizando a construção principal na frente




Foto 12: Área coberta do imóvel na frente do terreno, visualizando o logradouro

24042



Foto 13: Lateral Direita do Imóvel – Frente para os fundos



Foto 14: Vista da área que integra a construção de alvenaria com telhado em cerâmica da seção com cobertura metálica





Foto 15: Vista dos fundos do imóvel sendo possível ver as coberturas metálicas paralelas para guarda de veículos

24 04 02



*Foto 16: Vista da seção frontal lateral direita do terreno  
Destaque para a construção em alvenaria na lateral esquerda e  
para as coberturas metálicas na lateral e nos fundos*

## **TERMOS DE ENCERRAMENTO**

*Concluído este trabalho, foi redigido o presente laudo composto de 22 folhas.*

**2H** ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385  
Rua: Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2 Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

A U. P. C. S. I. A.

24043



**ENGENHARIA  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES**

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS  
MASSAS FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DE  
VENDA DE LOJA**

240 49

## SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO – OUTUBRO DE 2017

### MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

VALOR DE VENDA	R\$ 2.900.000,00
Grau de Precisão Confiança (80%)	III $\leq 30\%$ $R^2 - 83.40\%$
Grau de Precisão	III
Grau de Fundamentação	II

#### Observações

- (1) O método utilizado para cálculo da VENDA foi o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO, método preferencial eletivo da ABNT 14653.
- (2) Os elementos utilizados no método comparativo foram estabelecimentos comerciais / lojas localizadas na Região da Av. Paulista, incluindo os Bairros de Bela Vista e Cerqueira César.

Os diferentes padrões construtivos foram equalizados utilizando o tratamento prévio permitido no item 9.2.1.2 c da ABNT 14653-2 – foram utilizados coeficientes de áreas equivalentes preconizados pela norma 12.721 utilizando o CUB do Estado de São Paulo

O modelo de cálculo concebido para precificação utilizou o modelo exponencial por localização, parametrizado pela menor distância até o eixo da Av. Paulista ou até o eixo da Rua Oscar Freire. O cálculo considerou, portanto, a valorização da loja avalianda em função de sua localização privilegiada – Av. Paulista.

- (3) Grau de Precisão III, com uma adequação do modelo de 83.4% ( $R^2$ ).

24045

**Proprietário e Solicitante:****MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)**Estrada do Galeão, 3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21941-352.  
CNPJ: 92.772.821/0109-84**Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA de loja comercial.


O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

**Finalidade:**

Leilão Judicial.

**Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:****Av. Paulista, 1765 – Loja 03 (frente para Avenida)****Bela Vista – São Paulo - SP**Loja de Rua com Mezanino: 238.45 m<sup>2</sup>

- *Piso cerâmico de alta resistência e ar-condicionado central,*
- *Forro de Gesso Rebaixado com iluminação indireta*



24046



Foto B: Fachada da Loja de Rua na Av. Paulista

#### Principais Características da Edificação Comercial onde se encontra a loja avalianda

- 18 Pavimentos-tipo com conjuntos comerciais com metragens diferenciadas
- 36 conjuntos de 150 a 160 m<sup>2</sup>
- Ar Condicionado Split System
- Distribuição de Energia e Rede por canaletas embutidas no contra-piso

#### Mercado

O imóvel avaliado localiza-se na região conhecida como área comercial da Av. Paulista, zona central da cidade de São Paulo, formada pelos bairros Cerqueira César, Jardim Paulista, Bela Vista e Consolação. A região conta com grande número de repartições públicas (Banco Central, Juizados Federais, etc), consulados estrangeiros e um número elevado de sedes de grandes bancos. Devido à intensa atividade financeira a região é reconhecidamente lembrada como o coração financeiro da cidade. Essa atividade financeira, inerente à região, atrai outros tipos de serviço, como empresas de turismo, operadoras de câmbio, etc.

A região da Paulista, juntamente com os pólos comerciais da Berrini, Faria Lima, Itaim e Vila Olímpia são os locais com maior demanda por conjuntos comerciais, refletindo diretamente na valorização dessas regiões.

A região da Paulista, diferentemente da Berrini e Faria Lima, possui a vantagem de maior malha de transporte público, principalmente a existência do Metrô que corta toda sua extensão.

A desvantagem da região da Av. Paulista é que a maioria dos prédios edificados são anteriores à década de 80, não possuindo determinadas características atuais importantes de infraestrutura listadas abaixo:

24047

- Gerador próprio e no-break
- Sistema central de ar-condicionado
- Elevadores inteligentes
- Acesso por catracas eletrônicas
- Piso elevado para cabeamento de dados, voz e elétrica
- Salas preparadas para Central de Processamento de Dados
- Vagas para carros

### Tendências

Em relação a tendências, nota-se que tem havido uma crescente migração de algumas empresas para o centro da cidade de São Paulo e região da Av. Paulista. Embora o centro expandido da cidade padeça da ausência de requisitos modernos de infraestrutura predial, a região conta com transporte público abundante e muitas opções de alimentação. A Prefeitura do Município de São Paulo tem investido na região, com incentivos para atração da população economicamente ativa para residir na área.

O fato da região da Av. Paulista contar com boa infraestrutura logística e de serviços, mas com pouca oferta de edificações modernas, tem provocado à procura crescente por edificações na região com potencial para *retrofit*. Alguns empreendimentos retrofitados estão em construção, assim como a procura por imóveis com potencial para reforma tem sido crescente.

### Métodos Utilizados para a Avaliação

#### Considerações Gerais – MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

A conclusão final utiliza os valores calculados pelo método comparativo de dados de mercado, conforme preceitua a norma 14653-1 no item 7.5 sobre a escolha da metodologia: “*A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliado, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.*

O método comparativo de dados de mercado analisou uma amostra baseada em imóveis localizados na região da Av. Paulista e Rua Oscar Freire, englobando os bairros da Bela Vista, Cerqueira César e Jardins. Foi verificada estatisticamente forte dependência da variável preço versus localização de cada elemento.

24/04/88

## MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	: quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	: quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<i>Não considerados no estudo – Não existem construções:</i>	
<b>PADRÃO</b>	: quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	: quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

- Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação
- Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

**Os pólos valorizantes escolhidos foram os eixos comerciais mais importantes da região: Av. Paulista e Rua Oscar Freire.**

O cálculo considerou, portanto, a menor distância de cada elemento da amostra até a Av. Paulista ou Rua Oscar Freire.

### Equação Geral

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (R$/m^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$H$  =  $R$/m^2$  de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\beta$  =  $R$/m^2$  constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

### Preparação dos Dados

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

#### Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

240  
b9

### Fator Oferta de 10%

Conforme preceitua a boa técnica e pronunciamentos de órgãos de perícia, adota-se o desconto de 10% sobre o valor à vista de todos os elementos da amostra

### Cálculo dos Valores de Construção – H (somente para áreas edificadas)

O custo de área construída ( $R\$/m^2$ ), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$\text{(1) custo área construída(1)} = [1/rAuAc(2)] * [\text{CUB padrão construtivo}(3)] * [\text{fator obsolescência}(4)]$$

(2) rAuAc = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

(3) CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

(4) fator obsolescência

Fator Obsolescência = Fator Ross-Heidecke <sup>(5)</sup> \* 0,8 + 0,2 (Valor Residual)

(5) Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

### Fator de Ponderação dos Pavimentos

Em lojas comerciais típicas de rua, a prevalência de áreas maiores localizadas no térreo, facilmente acessíveis pelos pedestres, possui peso maior e valor maior que outros pavimentos. Essa relação de importância entre os diversos pavimentos está listado abaixo:

Pavimento	Peso
Térreo	1,0
Superior/Inferior/Mezanino	0,33
Subsolo/Estacionamento	0,2

24050

### ESTADO DE CONSERVAÇÃO

<b>a</b>	Nova	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos
<b>b</b>	Nova / Regular	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura
<b>c</b>	Regular	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura
<b>d</b>	Regular / Reparos Simples	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura
<b>e</b>	Reparos Simples	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico
<b>f</b>	Reparos Simples a Importantes	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura
<b>g</b>	Reparos Importantes	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização
<b>h</b>	Reparos Importantes a edificação sem valor	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos

*Tabela H1: Padrão de Conservação dos Imóveis  
Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.*

### ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE

IDADE	a	b	c	d	e	f	g	h
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>	0,245
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>	0,234
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>	0,218
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>	0,200
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>	0,179
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>	0,155
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>	0,129
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>	0,100
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>	0,069
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>	0,036
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000

*Tabela H2: Tabela Ross Heidecke de depreciação  
Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação*

24052

## Cálculo

### Laudo de Avaliação de Loja de Rua

Av. Paulista, 250 - Centro - SP

**LOJA - 212.6885 m<sup>2</sup>**

Este laudo é feito para fins de avaliação imobiliária da loja localizada na Av. Paulista, nº 250, Centro, São Paulo, SP, com área construída de 212.6885 m<sup>2</sup>, destinada ao comércio varejista, conforme detalhado no anexo I.


A loja é composta por uma estrutura de concreto armado, revestida em alvenaria e vidro, com portas de vidro e ferro. Possui iluminação interna e externa adequada para o seu uso comercial.

O valor estimado para esta loja é de R\$ 2.900.694,08, considerando os fatores de localização, demanda e oferta do mercado imobiliário.




### Regressão por Distância

R\$ 2.900.694,08



### Localização



24055

Tabela de Cálculo

it	R\$	R\$ descontado	Área	Distância Pólo	Largura da faixa	Promoção	R\$ m2 padrão-consel
1	5500000	6270000	1000	0,0	6,70	0,0000000000000000	7.700,00
2	5400000	6230000	800	0,0	6,70	0,0000000000000000	7.700,00
3	5300000	6190000	700	0,0	6,70	0,0000000000000000	7.700,00
4	5200000	6150000	600	0,0	6,70	0,0000000000000000	7.700,00
5	5100000	6110000	500	0,0	6,70	0,0000000000000000	7.700,00
6	4900000	5890000	400	0,0	6,70	0,0000000000000000	7.700,00
7	4700000	5670000	300	0,0	6,70	0,0000000000000000	7.700,00
8	4500000	5450000	200	0,0	6,70	0,0000000000000000	7.700,00
9	4300000	5230000	100	0,0	6,70	0,0000000000000000	7.700,00

### Análise

Como medida inicial da qualidade do ajuste proporcionado pelo modelo, primeiramente será analisado o coeficiente  $R^2$ . Dado seu valor, temos que cerca de 83.40% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado: temos, assim, um forte indício de que **o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados**.

Analizando o coeficiente b (Confiança b) concluímos que a variável X (distância) é **significativa para o modelo**, uma vez que o p-valor alcançado ( $<0.001$ ) para o coeficiente foi menor que  $\alpha=10\%$ . Como o coeficiente da variável *distância* (*b*) é negativo, concluímos que, no intervalo da análise, um aumento deste provoca diminuição no *valor* – existe, de acordo com a expectativa, o conceito de pólo valorizante.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máximo foi inferior a 1%: o valor foi menor que 0.001.

Na seção do intervalo de confiança, este valor retrata, para uma confiança de 80%, o máximo de variabilidade em torno da posição central estimada pelo modelo. Significa, portanto, que existe uma variabilidade de  $\pm 0\%$  em torno do valor calculado para o terreno.

### Conclusão Geral

#### VALOR DE VENDA

R\$ 2.900.000,00

**(dois milhões e novecentos mil reais)**

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: II*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*

24055

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 17 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

São Paulo, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

24058

## ANEXO I – Relatório Fotográfico



Foto 1: Foto da Fachada do Edifício Scarpa, onde se localiza a loja avalianda



Foto 2: Foto anterior recuada visualizando o logradouro e a fachada do Edifício Scarpa

2405\*




Foto 3: Frente da Loja Avalianda, com sua fachada principal voltada para a Av. Paulista



Foto 4: Foto da Fachada sob outro ângulo

24058



Foto 5: Loja Avalianda, com destaque para sua frente voltada para a Av. Paulista  
Piso cerâmico de alta resistência e ar-condicionado central  
Forro de Gesso Rebaixado com iluminação indireta



Foto 6: Foto da escada de acesso ao mezanino da loja

24069



Foto 7: Área reservada para funcionários no mezanino da loja




Foto 8: Torre de Servidor no mezanino da loja

#### **TERMOS DE ENCERRAMENTO**

*Concluído este trabalho, foi redigido e impresso o presente laudo composto de 1,7 folhas.*

Conselho Federal de Engenharia e  
Tecnologia

24060



**ENGENHARIA**  
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES

**PROCESSO N° 0260447-16.2010.8.19.0001**

**AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS PERTENCENTES ÀS  
MASSAS FALIDAS:**

MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE )

MASSA FALIDA DE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

MASSA FALIDA DE RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**LAUDO DE AVALIAÇÃO de VALOR DE MERCADO DE VENDA de  
CONJUNTOS COMERCIAIS**

24061

## **SUMÁRIO EXECUTIVO - VALOR DE MERCADO - OUTUBRO DE 2017**

### MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO<sup>(1)</sup>

<b>VALOR DE MERCADO CONJUNTO 41</b>	<b>R\$ 2.030.000,00<sup>(1)</sup></b>
<b>VALOR DE MERCADO CONJUNTO 61</b>	<b>R\$ 2.030.000,00<sup>(1)</sup></b>
Grau de Precisão Confiança (80%)	III ≤ 30% $R^2$ - 96.85%
Grau de Precisão	III

#### *Observações*

- (1) O método FINAL utilizado foi o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO, método preferencial eletivo da ABNT 14653.
- (2) Os elementos utilizados no método comparativo foram conjuntos comerciais localizados no Centro de São Paulo – República, Consolação e Av. Paulista.

Os diferentes padrões construtivos (baixo, médio e superior) e estado de conservação (novo, regular e ruim) foram equalizados utilizando o tratamento prévio permitido no item 9.2.1.2 c da ABNT 14653-2: foram utilizados coeficientes de áreas equivalentes preconizados pela norma 12.721 utilizando o CUB de São Paulo.

O modelo de cálculo concebido para precificação utilizou modelo exponencial por localização, parametrizado pela distância até pólos valorizantes típicos na região – Estações de Metrô Consolação e República. O preço unitário de terreno ( $R$/m^2$ ) foi, portanto, modelado pela soma das seguintes distâncias: menor distância até o Metrô Consolação; e menor distância até o metrô República. A estação de Metrô Consolação, por estar localizada na região da Av. Paulista, foi ponderada com peso 3 (multiplicador da Av. Paulista versus centro velho de São Paulo).

O cálculo considerou, portanto, a valorização/desvalorização do conjunto avaliando em função de sua localização.

- (3) Grau de Precisão III, com uma adequação do modelo de 96,85% ( $R^2$ )

240 62

**Solicitante:**

**MASSA FALIDA DE S.A. (VIACÃO AÉREA RIO GRANDENSE)**

Estrada do Galeão, 3.200 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21211-250

CNPJ: 92.772.821/0100-84

#### **Objeto da Contratação:**

Determinação do Valor Justo (valor de mercado) de VENDA DE CONJUNTO COMERCIAL

O valor de mercado, ou *valor justo*, é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

#### **Finalidade:**

## Avaliação de valor de mercado para leilão judicial


#### **Localização e Características Principais do Imóvel Avaliado:**

**Conjuntos Comerciais 41 e 61 localizados na Rua da Consolação, 368**

Consolação - São Paulo - SP

Área Útil conjunto comercial **41 - 4º andar**: 324,79 m<sup>2</sup>

Área Útil conjunto comercial 61 - 6º andar : 374,79 m<sup>2</sup>



**Foto A:** Mapa de Localização da Edificação onde se localiza o imóvel avaliado – Rua da Consolação 368 Destaque para a proximidade da Praça da República.

24/06/3



Foto B: Foto de Satélite da Edificação no qual se encontra o imóvel avaliado, na Rua da Consolação



Foto C: Fachada Principal da Edificação onde se localizam os conjuntos comerciais

24064

### Principais Características da Edificação onde se localizam os conjuntos comerciais

- Edificação da década de 40 em excelente estado de conservação
- Fachada composta predominantemente por pele de vidro
- Elevadores recém reformados

### Principais Características do CONJUNTO 41 4º andar

- Pisos: carpete – exceção nos banheiros e copas, com revestimento cerâmico
- Forros: removível com luminárias quadradas intercalado com tábua de gesso
- Alvenarias: pinturas a látex
- Ar Condicionado Split

### Principais Características do CONJUNTO 61 6º andar

- Pisos: carpete e cimentado polido – exceção nos banheiros e copas, com revestimento cerâmico
- Forros: removível com luminárias quadradas
- Alvenarias: pinturas a látex
- Ar Condicionado Split

## Premissas Gerais

### Infraestrutura Urbana

A região do entorno do imóvel avaliado, incluindo o próprio bairro, conta com infraestrutura urbana completa: iluminação, água, esgoto, telefonia e serviço de dados.

### Uso e Parcelamento do Solo / Zoneamento / Tombamento

A questão do subaproveitamento ou superaproveitamento do solo não é relevante para o caso em tela, pois todos os imóveis comerciais na região estão superaproveitados (projeto aprovado com zoneamento antigo) ou no limite do aproveitamento. Como todos os imóveis estão na mesma situação a análise comparativa para este contexto não é pertinente.

### Mercado

O imóvel avaliado localiza-se no centro da cidade de São Paulo, formado pelos distritos da República, Sé, Anhangabaú e Luz. O centro da cidade de São Paulo, assim como o centro de outras metrópoles do Brasil, tornou-se gradualmente decadente a partir da década de 70 e início da década de 80. O declínio, entre diversos fatores, ocorreu devido aos problemas de estacionamento e infraestrutura das edificações da região. Houve, nessa época, uma mudança dos serviços financeiros para a Região da Av. Paulista. Recentemente houve uma terceira geração de migração, ocorrendo a incorporação crescente de imóveis na região da Berrini e Av. Faria Lima.

A desvantagem da região, portanto, é que a maioria dos prédios edificados são anteriores à década de 80, não possuindo determinadas características atuais importantes de infraestrutura listadas abaixo:

- Gerador próprio e no-break
- Sistema central de ar-condicionado
- Elevadores inteligentes
- Acesso por catracas eletrônicas
- Piso elevado para cabeamento de dados, voz e elétrica
- Salas preparadas para Central de Processamento de Dados
- Vagas para carros



Tel: 11.2348.5385  
Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24065

O mercado de imóveis permanece com um cenário recessivo, marcado pela ansiedade das incorporadoras/construtoras em eliminar as unidades em estoque. São poucos lançamentos imobiliários, fruto de um cenário futuro de incertezas acerca da economia e desempenho do setor imobiliário.

### Tendências

Em relação a tendências, nota-se que tem havido uma crescente migração de algumas empresas para o centro da cidade de São Paulo e região da Av. Paulista em virtude de incentivos do governo. Embora o centro expandido da cidade padeça da ausência de requisitos modernos de infraestrutura predial, a região conta com transporte público abundante e muitas opções de alimentação. A Prefeitura do Município de São Paulo tem investido na região, fomentando a atração da população economicamente ativa para residir na área.

## Métodos Utilizados para a Avaliação

### Considerações Gerais – MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

A conclusão final utiliza os valores calculados pelo método comparativo de dados de mercado, conforme preceitua a norma 14653-1 no item 7.5 sobre a escolha da metodologia: "A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliado, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1."

O método comparativo de dados de mercado analisou uma amostra baseada em imóveis localizados no mesmo bairro do imóvel avaliado, com diferentes padrões construtivos e de conservação. Foi verificada estatisticamente forte dependência da variável preço versus localização de cada elemento.

### MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

A hipótese básica do modelo considera as seguintes dependências do valor unitário de metro quadrado:

<b>ÁREA</b>	:quanto maior a área, maior o valor da variável dependente
<b>POLO VALORIZANTE</b>	:quanto menor o valor da distância, maior o incremento de Y
<i>Não considerados no estudo – Não existem construções:</i>	
<b>PADRÃO</b>	:quanto melhor o padrão construtivo, maior o incremento de Y.
<b>CONSERVAÇÃO</b>	:quanto melhor a conservação, maior o incremento de Y

O modelo descrito a seguir considera a premissa que o valor unitário de metro quadrado de venda/locação é composto por duas componentes:

Valor da Construção – influenciada por padrão construtivo e conservação

Valor do Terreno – influenciada pela localização (distância do pólo valorizante)

24066

### Conceito de Pólo Valorizante

Uma das hipóteses do modelo de regressão linear utilizado é a dependência entre o valor unitário ( $R\$/m^2$ ) versus a distância de um pólo valorizante na região (localização do terreno).

Esse pólo valorizante pode assumir diversas feições, como a proximidade do centro da cidade, de uma estação de transporte público (metrô, etc) ou mesmo de um centro comercial regional (*shopping center*). Por outro lado, pode haver a existência de um pólo desvalorizante: proximidade de aterro sanitário, zonas com alto índice de poluição sonora, etc.

#### Pólo Valorizante escolhido:

Foi determinado como pólo valorizante a distância percorrida a pé até estações de Metrô na região, modelado pela soma das seguintes distâncias: menor distância até o Metrô da Praça da República; e menor distância até o metrô Consolação.

A estação de Metrô Consolação, por estar localizada na região da Av. Paulista, foi ponderada com peso 3 (multiplicador da Av. Paulista versus centro velho de São Paulo).

### Equação Geral

A equação geral de dependência de preços versus valor de terreno e construção, é descrita a seguir:

$$Y (R\$/m^2) = \alpha + \beta + \gamma \ln(x)$$

$\alpha$  = Constante da Fórmula (Valor Residual de Área Mínima)

$\beta$  =  $R\$/m^2$  de valor de construção por padrão e conservação de construção (Variável)

$\gamma$  =  $R\$/m^2$  constante de Terreno

$x$  = distância do elemento da amostra até o pólo valorizante/desvalorizante escolhido (Variável)

### Preparação dos Dados

Conforme denotado no item 9.2.1.2 da norma ABNT 14653-2, são necessários alguns ajustes antes de submeter a amostra ao modelo de regressão adotado.

#### Valor Presente de Todos os Elementos da Amostra

Todos os valores dos elementos da amostra são preços à vista, não sendo necessária a aplicação de qualquer taxa de desconto para desconto a valor presente.

#### Fator Oferta de 10% - Reduzido para 15%

O panorama atual de forte recessão no mercado imobiliário tem gerado descontos de até 30% nos contratos de locação e venda. De forma conservadora, esta análise adotará o percentual de 15%.

2406X

**Cálculo dos Valores de Construção – H (somente para áreas edificadas)**

O custo de área construída ( $R\$/m^2$ ), para cada elemento da amostra (NBR 12.721), segue abaixo:

$$(1) \text{ custo área construída}(1) = [1/rAuAc(2)] * [\text{CUB padrão construtivo}(3)] * [\text{fator obsolescência}(4)]$$

(2)  $rAuAc$  = relação área útil/área construída para cada elemento de projeto do CUB

(3) CUB padrão construtivo: ALTO, MÉDIO OU BAIXO

(4) fator obsolescência

$$\text{Fator Obsolescência} = \text{Fator Ross-Heidecke}^{(5)} * 0,8 + 0,2 \text{ (Valor Residual)}$$

(5) Fator Ross-Heidecke

O fator Ross-Heidecke estabelece o coeficiente de depreciação da edificação utilizando duas entradas de variáveis: o estado de conservação da edificação e sua idade porcentual representativa da vida útil. A versão aplicável da tabela original Ross-Heidecke utilizada neste estudo encontra-se na tabela H1 abaixo, subsidiada pela tabela H2. A tabela H3 consolida os dados das tabelas anteriores, mostrando os valores que foram tabelados para este laudo.

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO**

a	Nova	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos
b	Nova / Regular	Edificação Nova com reforma com menos de dois anos apenas com necessidade de uma repintura
c	Regular	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras superficiais e repintura
d	Regular / Reparos Simples	Edificação Seminova com reforma entre 2 e 5 anos - reparos de eventuais fissuras e trincas e repintura
e	Reparos Simples	Recuperado com pintura e reparo de fissuras e trincas. Sem revisão do sistema estrutural, mas com eventual revisão do sistema hidráulico
f	Reparos Simples a Importantes	Recuperação de fissuras, trincas e repintura. Recuperação localizada do sistema estrutural. Reparo do sistema hidráulico/elétrico após desgaste natural. Eventual Substituição de Revestimento de Pisos e Paredes. Revisão da Impermeabilização ou substituição do sistema de cobertura
g	Reparos Importantes	Igual anterior, com recuperação de grande parte do sistema estrutural. Substituição de panos de regularização da alvenaria. Substituição de Revestimentos e Pisos na maioria dos cômodos. Substituição de peças aparentes da instalação hidráulica e elétrica, com reparos ou substituição importante na cobertura e impermeabilização
h	Reparos Importantes a edificação sem valor	Reparos e Substituições de todos os sistemas, inclusive troca de pisos e revestimentos

Tabela H1:

*Padrão de Conservação dos Imóveis*

*Classificação de acordo com suas características estruturais, de revestimento e instalações.*

24068

ESTADO DE CONSERVAÇÃO X IDADE							
IDADE	a	b	c	d	e	f	g
2%	0,990	<b>0,987</b>	0,965	<b>0,910</b>	0,811	<b>0,661</b>	<b>0,469</b>
10%	0,945	<b>0,942</b>	0,921	<b>0,869</b>	0,774	<b>0,631</b>	<b>0,448</b>
20%	0,880	<b>0,877</b>	0,858	<b>0,809</b>	0,721	<b>0,588</b>	<b>0,417</b>
30%	0,805	<b>0,802</b>	0,785	<b>0,740</b>	0,659	<b>0,538</b>	<b>0,382</b>
40%	0,720	<b>0,718</b>	0,702	<b>0,662</b>	0,590	<b>0,481</b>	<b>0,341</b>
50%	0,625	<b>0,623</b>	0,609	<b>0,574</b>	0,512	<b>0,418</b>	<b>0,296</b>
60%	0,520	<b>0,518</b>	0,507	<b>0,478</b>	0,426	<b>0,347</b>	<b>0,246</b>
70%	0,405	<b>0,404</b>	0,395	<b>0,372</b>	0,332	<b>0,271</b>	<b>0,192</b>
80%	0,280	<b>0,279</b>	0,273	<b>0,257</b>	0,229	<b>0,187</b>	<b>0,133</b>
90%	0,145	<b>0,145</b>	0,141	<b>0,133</b>	0,119	<b>0,097</b>	<b>0,069</b>
100%	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Tabela H2: Tabela Ross Heidecke de depreciação  
Dupla Entrada da tabela - dados de conservação da tabela H5 e idade aparente da edificação

Código no Laudo	Descrição Código	Depreciação	Conservação	Ross-Heidecke
NB	Novo	: Excelente	10%	a
SB	Seminovo	: Bom	30%	b
SR	Seminovo	: Regular	30%	e
MB	Meia-Vida	: Bom	50%	e
MR	Meia-Vida	: Ruim	50%	g
AB	Antigo	: Bom	80%	e
AR	Antigo	: Ruim	80%	g

Tabela H3: Valores utilizados no Laudo – Código Referenciado acima

De volta à equação geral abaixo, permanece uma variável não equacionada ( $H$  - o valor de construção), que deve ser tratada para transformação em constante.

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + H + \beta \ln(x)$$

Utilizando os valores de R\$/ $\text{m}^2$  de área construída para cada elemento, este valor é dividido pelo valor calculado para o elemento avaliado. Este procedimento possibilita uniformização da amostra utilizando o padrão construtivo do elemento avaliado – faculdade permitida pelos itens 9.2.1.2c / 8.2.1.2 da norma ABNT 14653-2.

Após tratamento da amostra, os valores de  $Y(\text{R\$}/\text{m}^2)$  podem ser finalmente calculados.  
 $\text{R\$}/\text{m}^2$  Terreno =  $\text{R\$}/\text{m}^2$  Total ( $\text{R\$}/\text{área Total}$ ) –  $\text{R\$}/\text{m}^2$  Construção sem equalização

$$Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Terreno} + \text{R\$}/\text{m}^2 \text{ Construção equalizada.}$$

Equação Geral após equalização:  $Y (\text{R\$}/\text{m}^2) = \alpha + \beta \ln(x) \mid$  termo  $H$  tornou-se constante.

24069


## Cálculo

### Laudo de Avaliação de Conjunto Comercial


Mercado de Imóveis - São Paulo

#### CONJUNTO - 374.79 m<sup>2</sup>


Padrão: média | Conservação: SR - sem uso no comércio e com regular  
 Lote: 38 x 900m² | Ano: 1910 | Construção: 1910 | Estrutura: 1910 | Cobertura: 1910  
 Piso: 1º | Volumétrico: 100% | Coeficiente de Utilização: 100% | Coeficiente de Construção: 100%  
 Coeficiente de Desconto: 100% | Coeficiente de Risco: 100% | Coeficiente de Risco de Mercado: 100% | Coeficiente de Risco de Capital: 100%



#### Regressão por Distância



#### Localização



Tel: 11.2348.5385

Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
 Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461

Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24070

**Amostra**

#	Endereço	Tipo (S.S)	Padrão	Madeira/Conselheiros	Arena(m³)	Valor(R\$/m³)
1	Av. das Canáceas, 1055 - Consolação, São Paulo - SP, Brazil	Arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
2	Av. Paulista, 2170 - Bela Vista, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
3	Av. Ipiranga, 344 - República, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
4	Av. São Luis, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
5	R. Sete de Abril, 277 - República, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
6	R. Barão de Itapetininga, 275 - República, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
7	Av. Ipiranga, 24 - República, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
8	Praca da República, 468 - República, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
9	R. 24 de Maio, 104 - República, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
10	R. Marques de Souza, 67 - República, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
11	Praca Ramalho de Azavedo, 254 - República, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00
12	Av. São Luís, São Paulo - SP, Brazil	arena (00)	seco	seco	0,00	0,00

**Detalhes da Amostra**

#	Link	Foto	Comentário
1	Elemento inserido pelo Usuário		100% de areia
2	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento com areia
3	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento com areia
4	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento com areia
5	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento com areia
6	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento com areia
7	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento com areia
8	Elemento inserido pelo Usuário		Elemento com areia



24071

Tabela de Cálculo

#	R\$	R\$ descontado	Área	Distância Pólo	Unidade (m)	KW/m² Pólo	R\$/m² padronizado
1	3000000	2700000	1000	1000	8.691.712.00000	1.000	1.270.000,00000
2	8000000	7200000	1000	1000	7.941.200.00000	1.000	1.270.000,00000
3	2000000	1800000	1000	1000	8.691.712.00000	1.000	1.270.000,00000
4	1800000	1620000	1000	7000	8.691.712.00000	1.000	1.270.000,00000
5	3800000	2970000	1000	7000	6.000.000.00000	1.000	1.270.000,00000
6	1200000	1050000	2000	8000	9.000.000.00000	1.000	1.270.000,00000
7	550000	435000	1000	1000	8.691.712.00000	1.000	1.270.000,00000
8	1800000	1617000	1000	1000	8.691.712.00000	1.000	1.270.000,00000
9	410000	306000	1000	1000	8.691.712.00000	1.000	1.270.000,00000
10	2300000	2070000	1000	1000	8.691.712.00000	1.000	1.270.000,00000
11	800000	710000	1000	1000	8.691.712.00000	1.000	1.270.000,00000
12	650000	495000	1000	1000	8.691.712.00000	1.000	1.270.000,00000

## Análise

Como medida inicial da qualidade do ajuste proporcionado pelo modelo, primeiramente será analisado o coeficiente  $R^2$ . Dado seu valor, temos que cerca de 96,85% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão ajustado: temos, assim, um forte indício de que **o modelo se ajustou muito bem ao conjunto de dados**.

Analizando o coeficiente b (Confiança b) concluímos que a variável X (distância) é **significativa para o modelo**, uma vez que o p-valor alcançado ( $< 0,1\%$ ) para o coeficiente foi menor que  $\alpha=10\%$ .

Como o coeficiente da variável *distância* (*b*) é negativo, concluímos que, no intervalo da análise, um aumento deste provoca diminuição no *valor* – existe, de acordo com a expectativa, um pólo valorizante.

Em relação ao teste F de Snedecor (F Test), o nível de significância máxima foi inferior a 1%: o valor foi menor que 0,1%.

Na seção do intervalo de confiança, este valor retrata, para uma confiança de 80%, o máximo de variabilidade em torno da posição central estimada pelo modelo. Significa, portanto, que existe uma variabilidade de  $\pm 0\%$  em torno do valor calculado para o terreno.

24072

## Conclusão Geral

### VALOR DE MERCADO DE VENDA – CONJUNTO 41 - 4º andar

**R\$ 2.030.000,00**

**(dois milhões e trinta mil reais)**

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: II*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*

### VALOR DE MERCADO DE VENDA – CONJUNTO 61 - 6º andar

**R\$ 2.030.000,00**

**(dois milhões e trinta mil reais)**

*Classificação quanto ao grau de fundamentação: II*

*Classificação quanto ao grau de precisão: III*



ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385

Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461

Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24073

## Considerações Gerais

O laudo é uno e indivisível, composto de 23 páginas.

Não foi objeto de avaliação do presente laudo a análise de passivo judicial e tributário. Sob a mesma ótica, também não foi emitida qualquer opinião sobre o detentor da posse ou propriedade do imóvel avaliado, sendo a opinião restrita ao valor de mercado do imóvel.

A legislação urbanística federal, estadual e municipal foi utilizada apenas para orientação do laudo de avaliação acerca das restrições gerais que o imóvel está submetido e potencial construtivo. Essas premissas utilizadas não constituem direito adquirido do imóvel avaliado, sendo necessária a consulta formal aos órgãos pertinentes para obtenção de autorizações e informações sobre as permissões legais para edificar.


Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

O presente trabalho foi elaborado através dos padrões ideais de rigorosidade, estabelecidos pelas NBR 14653 – 1-2-3-4, ABNT 12721:2007 e recomendações de associações de classe.

A adoção de metodologia específica aplicada ao caso foi feita por decisão do nosso corpo técnico que, após análise, julgou ser a mais adequada.

Finalmente, declaramos que a 2H Consultoria e Avaliações Ltda. não tem nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

São Paulo, 02 de Outubro de 2017.



Henrique de Carvalho Videira  
CREA 183.937/D – RJ  
VISTO SP 5061912235

**2H** ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385  
Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24074

## ANEXO I – Relatório Fotográfico



Foto 1: Fachada Principal da Edificação onde se localizam os conjuntos comerciais



Foto 2: Hall principal da edificação onde se localizam os conjuntos comerciais

**2H** ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385  
Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24075

## CONJUNTO 41 – 4º andar



Foto 3: Perspectiva geral do conjunto comercial, onde se localizam várias estações de trabalho



Foto 4: Área de circulação

*Destaque para o piso em carpete e forro de gesso rebaixado em gesso e placas  
Algumas divisórias em vidro para compartmentalização de ambientes*

24076




Foto 5: Sala fechada para gerência no conjunto comercial



Foto 6: Outro trecho com estações de trabalho no conjunto comercial

24077



Foto 7: Sala fechada de reuniões no conjunto comercial



Foto 8: Outro trecho do conjunto comercial com estações de trabalho

**2H ENGENHARIA**

Tel: 11.2348.5385  
Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24078




Foto 9: Entrada dos banheiros no conjunto comercial 41




Foto 9: Padrão dos banheiros no conjunto comercial 41

24079

## CONJUNTO 61 - 6º andar



Foto 10: Hall de Circulação dos Elevadores no Conjunto 61



Foto 11: Recepção do conjunto comercial 61

 ENGENHARIA

Tel: 11.2348.5385  
Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

240 80



Foto 12: Visão geral do conjunto comercial 61 – layout dividido em estações de trabalho



Foto 13: Outra perspectiva do conjunto comercial organizado em estações de trabalho

**ZH ENGENHARIA**

Tel: 11.2348.5385  
Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24081




Foto 14: Perspectiva geral do layout do conjunto comercial 61



Foto 15: Sala Fechada de Reuniões no conjunto 61

**ZH ENGENHARIA**

Tel: 11.2348.5385  
Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

24082




Foto 16: Padrão Geral dos Banheiros no conjunto 61

## TERMOS DE ENCERRAMENTO

Concluído este trabalho, foi redigido o presente laudo composto de 23 folhas.

24082  
ENGENHARIA


Tel: 11.2348.5385

Rua Antonio Camardo, 701 - Conj. 2B - 2º Andar  
Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03309-060

Tel. 21.3288.7461  
Av. Rio Branco, 26 sobreloja CV 397  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-001

**ENCERRAMENTO**

Nesta data encerro o 119º volume dos autos acima mencionados com 24082 folhas.

  
Luiz Antonio dos Santos- Responsável pelo Expediente- Matr. 01/7383.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2017.